

WXSB 200

Lietošanas pamācība



Satura rādītājs

1	Par šo lietošanas pamācību	4
2	Jūsu drošībai.....	4
3	Piegādes komplekts.....	5
4	Iekārtas apraksts	5
5	Ierīces lietošanas sākšana.....	6
6	Potenciālu izlīdzināšana.....	6
7	Utilizācija	6
8	Garantija	7

1 Par šo lietošanas pamācību

Pateicamies par mums izrādīto uzticību, iegādājoties „Weller” lodvannu „WXSB 200”. Ražošanas procesā ir ievērotas visstingrākās kvalitātes prasības, kas nodrošina nevainojamu iekārtas darbību.

Šajā lietošanas pamācībā ietverta svarīga informācija par drošu un atbilstošu lodvannas „WXSB 200” lietošanas sākšanu, izmantošanu, apkopi un vienkāršu traucējumu novēršanu.

- ▷ Pirms sākt lietot lodvannu „WXSB 200”, izlasiet šo lietošanas pamācību un lietošanas norādes.
- ▷ Glabājet šo lietošanas pamācību vietā, kur tā būtu pieejama visiem lietotājiem.

1.1 Vadlīnijas, kas jāievēro

„Weller” lodvanna „WXSB 200” atbilst EK atbilstības deklarācijai saskaņā ar drošības pamatprasībām, kā arī Direktīvām 2004/108/EK 2006/95/EK un 2011/65/EK (RoHs).

1.2 Spēkā esošā dokumentācija

- Barošanas vienības lietošanas pamācība
- „WXSB 200” lietošanas pamācības

2 Jūsu drošībai

- Lodvanna „WXSB 200” ir ražota atbilstīgi mūsdienu tehnikas normām un atbilst apstiprinātajiem drošības noteikumiem un nosacījumiem. Tomēr, ja neievērosit drošības bukletā minētās drošības norādes, iespējams personu apdraudējums un materiālie zaudējumi.
- „WXSB 200” lodvannu citiem vienmēr nododiet tikai kopā ar šo lietošanas pamācību.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies iekārtas nepareizas lietošanas vai neatlautu darbību iestatīšanas dēļ.

2.1 Lūdzam ievērot:

Vispārīgas norādes

- Lodvannu atļauts izmantot tikai tad, ja tā ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
- Nenovietojiet lodvannas tuvumā uzliesmojošus priekšmetus.
- Nelodējiet daļas, kas pieslēgtas strāvai.
- Lodvanna pēc izslēgšanas vēl kādu brīdi ir karsta.
- Raugiet, lai to neizmantotu bez uzraudzības. Nekad neatstājiet karstu lodvannu bez uzraudzības.
- Ar karstu lodalvu vai tās šķakatām iespējams apdedzināties. Valkājiet attiecīgu aizsargapģērbu, lai izvairītos no apdegumiem.
- Sargājiet acis. Nēsājiet aizsargbrilles.
- Izmantojot svīnu saturošu lodmetālu, izmērāmas svina emisijas rodas, sākot ar 500 °C temperatūru.
- Izlasiet un nemiņiet vērā norādes, kas minētas attiecīgās „Weller WX, WXA, WXD” barošanas vienības lietošanas pamācībā.

2.2 Atbilstīga lietošana

Izmantojiet „WXSB 200” lodvannu tikai lietošanas pamācībā norādītajam mērķim un atbilstīgi šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Lodvannas „WXSB 200” izmantošana atbilstīgi paredzētajam mērķim nozīmē arī

- lietošanas pamācības ievērošanu;
- visu norāžu ievērošanu pavaddokumentos;
- negadījumu novēršanu atbilstīgi valstī pieņemtajām vadlīnijām ekspluatācijas vietā.

Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja iekārtā veiktas neatļautas izmaiņas, kā arī tad, ja iekārtu izmanto mērķiem, kas nav minēti lietošanas pamācībā.

3 Piegādes komplekts

- T0052704399 „WXSB 200” lodvanna
- „WXSB 200” lietošanas pamācība

4 Iekārtas apraksts

4.1 Lodvanna „WXSB 200”

Lodvannu „WXSB 200” ir paredzēts lietot elektronisko detaļu rūpnieciskās ražošanas procesā. Lodvanna ir pielāgota pieslēgšanai visām „WX” barošanas ierīcēm ar 200 W pieslēguma jaudu. Lodvannas temperatūru bezpakāpju režīmā ar pievienoto barošanas vienību var regulēt intervālā no 100 °C līdz 500 °C. Strāvas padeve (24 V aizsardzības mazspriegums) tiek nodrošināta, izmantojot karstumizturīgu silikona kabeli.

4.2 Tehniskie dati

Temperatūras diapazons	100°C – 500°C (212°F – 932°F)
Instrumenta kabelis	Silikona kaučuks, karstumizturīgs
Apsildes jauda	200 W
Spriegums (sildīšana)	24 V
Uzsildes laiks:	aptuveni 11 min (no 100 °C līdz 350 °C) (no 212 °F līdz 662 °F)
Pieslēgums	12 polu spraudnis, nodrošināts pret nepareizi polarizētu pieslēgumu, ar bloķētāju
Izmēri: lodvanna	P x G x A (mm) 150 x 120 x 65 P x G x A (mm) 58 x 30 x 19

5 Ierīces lietošanas sākšana

BRĪDINĀJUMS!

Apdegumu risks



Lodāmura lodgalvas lodēšanas/izlodēšanas laikā ļoti sakarst.

Ja tām pieskaras, iespējams apdedzināties.

- ▷ Nepieskarieties karstām lodgalvām un rauģiet, lai to tuvumā neatrastos viegli uzliesmojoši priekšmeti.

1. Pārliecieties, ka lodvannas tuvumā neatrodas degoši vai viegli uzliesmojoši priekšmeti.
2. Pievienojiet barošanas vienībai pieslēguma spraudni un nofiksējet to, pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
3. Ieslēdziet barošanas vienību.
4. Iestatiet ar barošanas vienību vēlamo temperatūru (no 100 °C līdz 500 °C). Lodēšanas darbus varat sākt pēc nepieciešamā uzsildes laika beigām.

6 Potenciālu izlīdzināšana

Lodvanna un barošanas vienība ir savienotas ar potenciālu izlīdzināšanas vadu. Ir iespējami dažādi potenciālu izlīdzināšanas veidi. Potenciālu izlīdzināšanas process ir aprakstīts izmantotās barošanas vienības lietošanas pamācībā.



7 Utilizācija

Nomainītās iekārtas daļas, filtrus vai vecās iekārtas utilizējiet atbilstīgi savas valsts normatīvajiem aktiem.

8 Garantija

Noilgums, kas attiecas uz pircēja prasībām kompensēt iekārtas nepilnības, stājas spēkā gadu pēc iekārtas piegādes. Tas neattiecas uz pircēja pretprasībām pēc Vācijas Civilkodeksa 478. §, 479. §. Saskaņā ar sniegtu garantiju mēs esam atbildīgi tikai tad, ja lietošanas vai glabāšanas garantija ir minēta rakstiski un tekstā lietots jēdziens "Garantija".

Saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

**Aktualizēto lietošanas instrukciju var atrast vietnē
www.weller-tools.com.**

WXSB 200

Naudojimo instrukcija



Turinys

1	Apie šią instrukciją	4
2	Jūsų saugumui.....	4
3	Komplektas.....	5
4	Prietaiso aprašymas	5
5	Prietaiso eksploatavimo pradžia.....	6
6	Potencialų išlyginimas.....	6
7	Utilizavimas	6
8	Garantija	7

1 Apie šią instrukciją

Dėkojame Jums už pasitikėjimą, kurį parodėte pirkdami „Weller“ litavimo vonelę „WXS B 200“. Gamybos metu buvo taikomi griežčiausi kokybės reikalavimai, kurie užtikrina, jog prietaisas veiktu nepriekaištingai.

Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, kaip tinkamai paruošti eksploatacijai, valdyti, prižiūrėti litavimo vonelę „WXS B 200“ ir pačiam šalinti paprastus gedimus.

- ▷ Prieš pradēdami naudoti litavimo vonelę „WXS B 200“, perskaitykite šią instrukciją ir pridedamus saugos reikalavimus.
- ▷ Šią instrukciją laikykite visiems naudotojams prieinamoje vietoje.

1.1 Direktyvos, kurių reikia laikytis

„Weller“ litavimo vonelė „WXS B 200“ atitinka EB atitikties sertifikatą pagal pagrindinius direktivų 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2011/65/EB (RoHs) reikalavimus.

1.2 Galiojantys dokumentai

- Maitinimo bloko naudojimo instrukcija
- WXS B 200 eksploatavimo instrukcijos

2 Jūsų saugumui

- Litavimo vonelė „WXS B 200“ yra pagaminta pagal naujausius technikos standartus ir pripažintas saugos taisykles bei nuostatas. Nesilaikant pridedamos saugos informacijos ir pateiktų įspėjimų gali būti sužaloti žmonės ir padaryta materialinės žalos.
- Kitiem asmenims litavimo vonelę „WXS B 200“ perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.
- Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrankio naudojimo ar atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus.

2.1 Atsižvelkite į šiuos nurodymus:

Bendrieji nurodymai

- Eksploatuoti galima tik techniškai nepriekaištingos būklės litavimo vonelę.
- Nedékite arti litavimo vonelės degių daiktų.
- Nedirbkite su dalimis, kuriose yra įtampa.
- Išjungta litavimo vonelė dar kurį laiką būna karšta.
- Stenkite neįjungti netyčia. Niekada nepalikite be priežiūros karštos litavimo vonelės.
- Priešingu atveju galima nusideginti skystu lydmetalium ir jo lašais. Kad nenudegtumėte, vilkėkite atitinkamus apsauginius drabužius.
- Saugokite savo akis. Dirbkite su apsauginiais akiniais.
- Kai naudojamas lydmetalis su švinu, pasiekius 500 °C temperatūrą pradeda skirtis švino garai.
- Perskaitykite ir laikykites atitinkamo „Weller WX, WXA, WXD“ maitinimo bloko naudojimo instrukcijos

2.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite litavimo vonelę „WXS B 200“ tik naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu čia aprašytomis sąlygomis. Litavimo vonelės „WXS B 200“ naudojimas pagal paskirtį taip pat yra ir

- šios instrukcijos,
- visų kitų papildomų dokumentų,
- šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje prevencijos taisyklių laikymasis.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, nesilaikant naudojimo instrukcijoje aprašytų nurodymų arba atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus.

3 Komplektas

- T0052704399 Litavimo vonelė „WXS B 200“
- WXS B 200 naudojimo instrukcija

4 Prietaiso aprašymas

4.1 Litavimo vonelė „WXS B 200“

Litavimo vonelė „WXS B 200“ naudojama pramoninės gamybos technikoje. Litavimo vonelę galima prijungti prie visų „WX“ maitinimo blokų su 200 W prijungimo technika. Litavimo vonelės temperatūrą galima reguliuoti per prijungtą maitinimo bloką be pakopų nuo 100 °C iki 500 °C. Įtampa (24 V apsauginė žema įtampa) tiekiamą karščiui atspariu silikoniniu kabeliu.

4.2 Techniniai duomenys

Temperatūrų diapazonas	100 °C – 500 °C (212 °F – 932 °F)
Įrankio kabelis	Karščiu atsparus silikono kaučukas
Kaitinimo galia	200 W
Įtampa (kaitinimas)	24 V
Įkaitinimo trukmė:	maždaug 11 min. (nuo 100 °C iki 350 °C) (nuo 212 °F iki 662 °F)
Prijungimas	12 polių jungtis, apsaugota, kad poliai nebūtų sukeisti su blokatoriumi
Matmenys:	ilgis x plotis x aukštis (mm) 150 x 120 x 65
Litavimo vonelė	ilgis x plotis x aukštis (mm) 58 x 30 x 19

5 Prietaiso eksplloatavimo pradžia

|SPĖJIMAS! Pavojus nudegti



Lituojant / atlituojant lituoklio antgaliai labai įkaista.

Prisilietus prie antgalių, galima nudegti.

▷ Nelieskite įkaitusių litavimo antgalių ir nelaikykite arti degių objektų.

1. Išsitinkite, kad arti litavimo vonelės nėra degių arba karščiu neatsparių daiktų.
2. Prijungimo kištuką prijunkite prie maitinimo bloko ir užfiksukite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
3. Ijunkite maitinimo bloką.
4. Maitinimo bloke nustatykite norimą temperatūrą (nuo 100 °C iki 500 °C). Pasibaigus reikalingai įkaitinimo trukmei galima pradėti lituoti.

6 Potencialų išlyginimas

Litavimo vonelė per potencialų išlyginimo laidą yra sujungta su maitinimo bloku. Yra kelios potencialo išlyginimo galimybės. Kaip išlyginti potencialą, aprašyta maitinimo bloko naudojimo instrukcijoje.



7 Utilizavimas

Pakeistas prietaiso dalis, filtrus arba senus prietaisus utilizuokite pagal savo šalies teisės aktų reikalavimus.

8 Garantija

Kliento pretenzijos dėl trūkumų netenka galios praéjus vieneriems metams nuo prietaiso pristatymo. Tai negalioja pirkéjo atsakomosioms pretenzijoms pagal §§ 478, 479 BGB.

Pagal mūsų suteiktą garantiją mes atsakome tik tuo atveju, jei garantija dėl medžiagų ir ekspluatacijos buvo mūsų suteikta raštiškai ir naudojant terminą „garantija“.

Galimi techniniai pakeitimai!

Atnaujintas naudojimo instrukcijas rasite www.weller-tools.com.

GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Phone: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

GREAT BRITAIN

**Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd**
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY
Phone: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

ITALY

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Phone: +39 (02) 90 33 101
Fax: +39 (02) 90 39 4231

SWITZERLAND

Apex Tool Sàrl
Crêt-St-Tombet 15
2022 Bevaix
Phone: +41 (0) 24 426 12 06
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

AUSTRALIA

Apex Tools - Australia
P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N. S. W. 2640
Phone: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA

Apex Tools - Canada
5925 McLaughlin Rd.
Mississauga
L5R 1B8, Ontario
Phone: +1 (905) 501-4785
Fax: +1 (905) 387-2640

USA

Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd. Suite A
Sparks, MD 21152
Phone: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

FRANCE

Apex Tool Group S.N.C.
25 Av. Maurice Chevalier BP 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

CHINA

Apex Tool Group
2nd Floor, Area C, 177 Bi Bo Road
Pudong New Area
Shanghai, 201203 P.R.C
Phone: +86 (21) 60 88 03 20

www.weller-tools.com

Weller®