

WD 1 (M) /

WD 1000

Käyttöohjeet




WD 1 (M)

WD 1000

Laitekatsaus

- 1 Näyttö
- 2 UP-näppäin
- 3 DOWN-näppäin
- 4 Lämpötilanäppäin III
- 5 Lämpötilanäppäin II
- 6 Lämpötilanäppäin I
- 7 Verkkokatkaisin
- 8 Potentiaalin tasausliitinaukko
- 9 Juottotyökalun kytkentäliitinaukko
- 10 USB-liitäntä, B-Mini
(WD 1M Vain)
- 11 Verkkoliitintähti
- 12 Verkkosulake
- 13 Lämpötilanäyttö
- 14 Lämpötilatunnus
- 15 Aikatoiminto
- 16 Lukitus
- 17 Optinen säätövalvonta
- 18 Lämpötilanäppäimet
- 19 Kiinteän lämpötilan näyttö
- 20 Erikoistoiminnot
- 21 Suppilo-osa
- 22 Juottokärkiteline
- 23 Puhdistusosa



Sisältö

FI

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot | 3 |
| 2 | Juottoasumesi takaamiseksi..... | 3 |
| 3 | Toimitussisältö | 4 |
| 4 | Laitekuvaus | 4 |
| 5 | Laitteen käyttöönotto..... | 6 |
| 6 | Laitteen käyttö | 7 |
| 7 | Erikoistoiminnat | 8 |
| 8 | Palautus tehdasasetuksiin | 15 |
| 9 | Juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 hoito ja huolto..... | 15 |
| 10 | Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen | 15 |
| 11 | Tarvikkeet..... | 16 |
| 12 | Hävittäminen..... | 16 |
| 13 | Takuu | 16 |

1 Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot

Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meille ostamalla juottoaseman Weller WD 1 (M) / WD 1000. Sen valmistuksessa on noudattettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, joita noudattamalla juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 käyttöönotto, käyttö, huolto ja pienempien käytööhäiriöiden korjaus sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti.

- ▷ Ennen kuin alat työskentelemään juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 kanssa, lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet kokonaan läpi ennen laitteen käyttöönottoa.
- ▷ Säilytä tätä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettäväissä.

1.1 Noudatetut direktiivit

Wellerin mikroprosessoriohjattu juottoasema WD 1 (M) / WD 1000 on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa annettujen tietojen mukainen ja täytyää direktiivien 89/336/ETY ja 2006/95/EY vaatimukset.

1.2 Muut huomioitavat asiakirjat

- Juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 käyttöohjeet
- Tähän ohjekirjaan liitetty turvallisuusohjeihko

2 Turvallisuutesi takaamiseksi

Juottoasema WD 1 (M) / WD 1000 on valmistettu tekniikan viimeisimmän tason ja yleisesti hyväksyttyjen turvallisuusteknisten

sääntöjen mukaan. Siitä huolimatta on vaara syntyä henkilö- ja esinevahinkoja, jos et noudata oheisen turvallisuusvhkon turvallisuusohjeita etkä tässä ohjekirjassa annettuja varo-ohjeita. Kun luovutat juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 muiden käyttöön, muista aina antaa tämä käyttöohjekirja mukaan.

2.1 Määräystenmukainen käyttö

Käytä juottoasemaa WD 1 (M) / WD 1000 yksinomaan käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen juottamiseen ja juotosten irrottamiseen tässä mainituilla edellytyksillä. Juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös se, että

- noudatat tätä ohjekirjaan,
- noudatat kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja,
- noudatat maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä käyttöpaikalla.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta laitteeseen ominpäin tehdystä muutoksista.

3 Toimitussisältö

| | WD 1 | WD 1000 | WD 1M |
|------------------|------|---------|-------|
| Ohjainlaite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkkokaapeli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jakkipistoke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Juottokolvi | | ✓ | ✓ |
| Turvatileine | | ✓ | ✓ |
| Käyttöohjeet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turvallisuusvhko | ✓ | ✓ | ✓ |

4 Laitekuvaus

Weller WD 1 (M) / WD 1000 on monipuolinen juottoasema teollisen valmistustekniikan sekä korjaus- ja laboratorioalan uusimman teknologian elektronisissa rakenneyksiköissä tehtäviin ammattimaisiin korjaustöihin.

Digitaalinen säätoelektroniikan tekniikka takaa yhdessä juottotyökalun korkealaatuisen anturi- ja lämmönsiirtotekniikan kanssa lämmönsääädön tarkan toiminnan juottokárjessä. Nopea mittausarvojen keruu takaa suurimman mahdollisen lämpötilatarkkuuden ja optimaalisen dynaamisen lämpötilan käytäytymisen kuormitustapaussessa.

WD 1:een on mahdollista kytkeä kaikki maks. 80 W juotinkolvit (paitsi Microtoolit). Lämpötila-alue on 50 °C – 450 °C (150 °F – 850 °F). WD 1M on monikäytöinen, siihen on mahdollista kytkeä kaikki maks. 150 W juotinkolvit ja Microtoolit (WMRP & WMRT), lämpötila-alue on 50 °C – 450 °C (150 °F – 850 °F). Ohjeja tosiarvo ilmoitetaan digitaalisesti. Kolmea lämpötilanäppäintä käytetään kiinteiden lämpötilojen suoraan valintaan. Esivalitun lämpötilan saavuttamisesta ilmoitetaan optisen säätövalvonnan ("✓"-tunnus näytössä) vilkunnalla.

Weller WD 1 (M) / WD 1000 juottoasemassa on seuraavat lisätoiminnot:


- Automaattinen työkalun tunnistus ja vastaavien säätöparametrien aktivointi
- Digitaalinen lämpötilan säätö
- Offset-arvojen säätömahdollisuus
- Ohjelmoitava lämpötilan laskeminen (Setback)
- Standby- ja lukitusstoiminto
- Laitteen antistaattinen versio ESD-turvallinen
- Erlaisia potentiaalin tasausmahdollisuuksia laitteessa (vakiokokoontarina kova maadoitus)
- Asiakaskohtainen kalibrointitoiminto

4.1 Turvateline

Juottokovlia varten olevaa suppilo-osaa (21) voidaan säätää 4-portaisesti ja se voidaan asettaa työkaluita ergonomisesti sopivampaan asentoon. Taustapuolella on säilytyspaikat (22) juottokärkiä varten. Telineen pohjalevyssä on puhdistusosa (23) juottokärkien puhdistusta varten.

4.2 Tekniset tiedot WD 1 (M) / WD 1000

| | |
|--|--|
| Mitat | P x L x K (mm): 134 x 108 x 147 P x L x K (inch): 5,27 x 4,27 x 5,77 |
| Paino | n. 3,4 kg |
| Verkkojännite | 230 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 50/60 Hz |
| Tehonotto | 95 W |
| Kotelointiluokka | I ja III, antistaattinen kotelosuoja |
| Sulake (12) | T 500 mA (230 V, 50 / 60 Hz) T 1,0 A (120 V, 60 Hz) T 1,25 A (100 V, 50 / 60 Hz) |
| Vain WD 1 / WD 1000 | |
| Sulake (12) | T 800 mA (230 V, 50 / 60 Hz) T 1,6 A (120 V, 60 Hz) T 1,6 A (100 V, 50 Hz) |
| Vain WD 1M | |
| Lämpötilasääto | 50 – 450 °C (150 – 842 °F) |
| Lämpötilatarkkuus | ± 9 °C (± 17 °F) |
| Lämpötilavakuus | ± 5 °C (± 9 °F) |
| Juottokärjen vuotovastus (tip to ground) | Vastaanottaa IPC-J-001D |
| Juottokärjen vuotojännite (tip to ground) | Vastaanottaa IPC-J-001D |
| Potentiaalin tasaus | Laitteen alapuolella olevan 3,5 mm jakkiliitinaukon (8) kautta. |



Potentiaalin tasaus

3,5 mm jakkiliittaukon (8) erilaisilla kytkennöillä on mahdollista tehdä 4 erilaista versiota:

- Kova maadoitus: ilman pistoketta (toimitustila).
- Potentiaalin tasaus: pistokkeella, tasausjohto keskikoskettimessa.
- Potentiaalivapaa: pistokkeella
- Pehmeä maadoitus: pistokkeella ja kiinnijouhetulla vastuksella. Maadoitus valitun vastuksen kautta

USB-liitäntä



Ohjainlaitteet WD 1M ja WD 1000 on varustettu Mini USB -liitännällä (10). USB-liitännän käyttöä varten <http://www.weller.de/en/Weller---Download-Center--Software-Updates.html> -levyn mukana on Weller-ohjelmisto, jolla

- voit suorittaa ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksen ("Firmware Updater"),
- kauko-ohjata ohjainlaitetta sekä esittää graafisesti, tallentaa ja tulostaa lämpötilakäyrät ("Monitorsoftware").

Ohje Ohjainlaitteet WD 1 a WD 1M on mahdollista varustaa jälkkäteen USB-liitännällä (kytkentäkelpoiset työkalut voit katsoa tarvikelistasta sivulta 16).

5 Laitteen käyttöönotto

VAROITUS!



Sähköisku- ja palovammavaara

Ohjainlaitteen epäasianmukainen kytkentä aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja voi vaurioittaa laitetta. Ohjainlaitetta käytettäessä juottotyökalu aiheuttaa palovammavaaran.

- ▷ Lue oheiset turvallisuusohjeet, käyttöohjeiden turvallisuusohjeet sekä ohjainlaitteen ohjekirja ennen ohjainlaitteen käyttöönottoa kokonaan läpi ja huomioi niissä ilmoitetut varotoimenpiteet.
- ▷ Kun et käytä juottotyökalua, laita se aina paikalleen turvatelineeseen.

1. Ota laite varovasti pois pakkauksesta.
2. Kytke juottotyökalut seuraavasti:
 - Kytke juottotyökalun liitäntäpistoke ohjainlaitteen kytkentäliittaukseen (9) ja lukitse hieman oikealle kiertämällä.
 - Aseta juottotyökalu turvatelineelle.
 - Tarkasta, että verkkokatkaisija vastaa laitekilven tietoja ja verkkokatkaisija (7) on kytetty pois päältä.
 - Yhdistä ohjainlaite verkkoon (11).
 - Kytke laite päälle verkkokatkaisimesta (7).

Kun laite on kytetty päälle, mikroprosessori suorittaa itsetestin, jossa kaikki näytön elementit ovat hetken ajan toiminnassa. Sen jälkeen näytössä näkyy hetken ajan säätämäsi lämpötila (ohjearvo) ja lämpötilaversio ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$). Sen jälkeen elektroniikka suorittaa automaattisesti kytkenän tosiarvonäytölle. Optisenä näytövalvontana tunnus "x" (17) tulee näyttöön (1):

- Jatkuva palaminen tarkoittaa sitä, että järjestelmän kuumennus on päällä.
- Vilkkuminen ilmoittaa esivalitun lämpötilan saavuttamisesta.

Ohje Juottoasemaan WD 1 (M) / WD 1000 kytkentäkelpoiset työkalut voit katsoa tarvikelistasta sivulta 16.

6 Laitteen käyttö

6.1 Lämpötilan säätö

Lämpötilan yksilöllinen säätö

1. Kytke laite päälle verkkokatkaisimesta (7).
Näyttö ilmoittaa lämpötilan tosiarvon.
2. Paina näppäintä **UP** tai **DOWN**.
Näyttö vaihtaa säädetylle ohjearvolle. Lämpötilatunnus (14) vilkkuu.
3. Paina näppäintä **UP** tai **DOWN**, jotta saat säädettyä haluamasi ohjelämpötilan:
 - Lyhyt painallus muuttaa ohjearvoa yhden asteen verran.
 - Jatkuva painaminen muuttaa ohjearvoa nopeasti.
 Noin 2 sekunnin kuluttua säätönäppäimiä vapauttamisesta näyttöön tulee jälleen valitun kanavan tosiarvo.
4. Paina näppäimiä **UP** ja **DOWN** samanaikaisesti.
Jos kanava on sitten deaktivoitu, näyttöön tulee ilmoitus "OFF".
Jos kanava on sitten aktivoitu, näyttöön tulee nykyinen tosilämpötila.
Muistiin tallennetut tiedot eivät häviä kanavan poiskytkenän myötä.

Valitse lämpötila lämpötilanäppäimillä I, II ja III

Lämpötilan ohjearvo voidaan säätää valitsemalla kolmesta esiasasetetusta lämpötila-arvosta (kiinteät lämpötilat).

Tehdasasetukset:

I = 150 °C (300 °F), II = 350 °C (662 °F), III = 380 °C (716 °F)




▷ Paina haluamaasi lämpötilanäppäintä I, II tai III.

Valittu ohjearvo näytetään noin 2 sekunnin ajan näytöllä. Ohjearvon näytön aikana vilkkuu lämpötilatunnus.

Sen jälkeen näyttö vaihtuu automaattisesti takaisin tosiarvon näytölle.

Lämpötilanäppäimien I, II ja III lämpötila-arvon säätäminen

1. Paina haluamaasi lämpötilanäppäintä I, II tai III.
2. Säädä lämpötilan ohjearvo näppäimellä **UP** tai **DOWN**.
3. Pidä lämpötilanäppäintä I, II tai III kolmen sekunnin ajan painettuna.
Sen aikana lämpötilanäyttö vilkkuu vastaavalle lämpötila-arvolle. Asetettu arvo tallentuu 3 sekunnin kuluttua.
4. Vapauta lämpötilanäppäin.



Ohje Lämpötilanäppäimen varaaminen matalalla "Setback"-lämpötilalla antaa mahdollisuuden laskea lämpötilaa manuaalisesti silloin kun juottokolvia ei käytetä.

6.2 Juottaminen ja juotoksen irrottaminen

▷ Suorita juotostyöt kytkeytyn juottotyökalun käyttöohjeiden mukaan.

Juottokärkien käsittely

- Kasta ensimmäisen kuumennuksen yhteydessä selektiivinen ja tinaukseen käytettävä juottokärki juotteella. Tämä poistaa varastoinnista johtuvat juottokärjen oksidikerrokset ja epäpuhtaudet.
- Huolehdi juottotaukojen yhteydessä ja ennen juottokolvin syrjäänlaittoa siitä, että juottokärjessä on tarpeeksi tinaa.
- Älä käytä liian syövyttäviä juoksuteaineita.
- Huolehdi aina juottokärkien moitteettomasta kiinnityksestä.
- Valitse mahdollisimman alhainen käyttölämpötila.
- Valitse käyttösovellukselle muodoltaan suurin mahdollinen juottokärki Peukalosääntö: suunnilleen niin suuri kuin juottopiste
- Huolehdi siitä, että lämpö siirtyy suurimpaisesti juottokärjen ja juotoskohdan välillä. Sitä varten juottokärjessä on oltava riittävästi tinaa.
- Kun pidät pitempia taukoja, kytke juottojärjestelmä pois päältä tai käytä Wellerin lämpötilan laskemistoimintoa, joka kytkeytyy päälle silloin, kun laitetta ei käytetä
- Kasta kärki juotteeseen ennen kuin asetat juottokärjen telineeseen.
- Anna juotetta suoraan juottokohtaan, ei juottokärjelle.
- Vaihda juottokärjet asiaankuuluvalla työkalulla.
- Älä kohdista juottokärkeen mitään mekaanista voimaa.

Ohje Ohjainlaitteet on säädetty keskisuurille juottokärjille. Poikkeamia voi syntyä kärkien vaihdon tai muodoltaan erilaisten kärkien käytön takia.

7 Erikoistoiminnot

Erikoistoiminnot on jaettu 2 valikkotasolle:



- Valikko 1, jossa Standby-lämpötilan, lämpötilakatkaisun (Setback), automaattisen katkaisuajan (Auto-OFF), lämpötilan offset-arvon, Window-toiminnon, lämpötilayksikköjen ja lukitustoiminnon säätömahdollisuudet.
- Valikko 2, jossa ID-koodin, kalibointitoiminnon (FCC) säätömahdollisuudet.

| | | |
|--|--------|-----------|
| | 2 s => | Valikko 1 |
| | | |
| | 4 s => | Valikko 2 |
| | | |
| | 1x => | ON/OFF |
| | | |


7.1 Valikon 1 erikoistoimintojen valitseminen

FI

| Erikoistoiminnot | Navigointi | |
|------------------|------------|-----|
| STANDBY | | |
| SETBACK | ↑ | I |
| AUTO OFF | | |
| OFFSET | ↓ | II |
| WINDOW | | |
| °C / °F | EXIT | III |
| | | |



1. Pidä näppäintä **UP** ja näppäintä **DOWN** samanaikaisesti painettuina.




- 2 s kuluttua näyttöön tulee ilmoitus "– 1 –".

2. Vapauta näppäimet.

Valikon 1 erikoistoimintojen valikoima on aktivoitu.
Sitten voit suorittaa asetukset.

- Valitse valikkokohtat näppäimillä **I**, **II**.
- Poistu valikosta näppäimellä **III** (EXIT).



Erikoistoimintojen palautus takaisin tehdasasetuksiin

1. Paina näppäintä **III** ja pidä se painettuna.



2. Paina sitten näppäimiä **UP** ja **DOWN** samanaikaisesti.

Näyttöön tulee "FSE".


Sitten juottoasema on palautettu takaisin tehdasasetuksiin.

Standby-lämpötilan säätö

Lämpötilakatkaisun jälkeen säädetään automaattisesti Standby-lämpötila. Tosilämpötila näytetään vilkkuvalla arvolla. Näyttöön tulee "STANDBY" (100 °C – 300 °C / 200 °F – 600 °F).



1. Valitse valikkokohta STANDBY valikosta 1.
2. Säädä Standby-lämpötilan ohjearvo näppäimellä **UP** tai **DOWN**.
3. Vaihda näppäimellä **I** (taaksepäin) tai **II** (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.



Lämpötilakatkaisun (SETBACK) säätö

Jos et käytä juottotyökalua, lämpötila lasketaan säädetyn Setback-ajan kuluttua Standby-lämpötilaan. Setback-tilan merkiksi tosiarvonäyttö vilkkuu ja näyttöön tulee "STANDBY". Painamalla näppäintä **UP** tai **DOWN** lopetat tämän Setback-tilan. Työkalusta riippuen painokytkin tai kytkentäteline deaktivoi Setback-tilan.

Seuraavat Setback-asetukset ovat mahdollisia:

- "0 min": Setback OFF (tehdasasetus)
- "ON": Setback ON (kytkentätelineen kanssa juottokolvin telineeseen asetuksen jälkeen tapahtuu välittömästi pudotus Standby-lämpötilaan).
- "1-99 min": Setback ON (yksilöllisesti säädettävä Setback-aika)
 1. Valitse valikkokohta SETBACK valikosta 1.
 2. Säädä Setback-arvo näppäimellä **UP** tai **DOWN**.
 3. Vaihda näppäimellä **I** (taaksepäin) tai **II** (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

Ohje Jos juotostöiden lämmontarve on vähäinen, se voi vaikuttaa kielteisesti Setback-toiminnon luotettavuteen.



Automaattisen katkaisuajan (AUTO-OFF) säätö

Kun juottotyökalua ei käytetä, juottotyökalun lämmitys katkaistaan AUTO-OFF-ajan päätyttyä.

Lämpötilakatkisu suoritetaan riippumatta asetetusta Setback-toiminnosta. Tosilämpötila ilmoitetaan näytössä vilkkuvana arvona ja siitä nähdään jäännöslämpötila. Näyttöön tulee "OFF". Lämpötilan ollessa alle 50 °C (150 °F) näyttöön tulee vilkkuva viiva.

Seuraavat AUTO-OFF-aika-asetukset ovat mahdollisia:

- "0 min": AUTO-OFF-toiminto on kytketty pois päältä.
- "1-999 min": AUTO-OFF-aika, yksilöllisesti säädettävä.
 1. Valitse valikkokohta OFF valikosta 1.
 2. Säädä AUTO-OFF-ajan ohjearvo näppäimellä **UP** tai **DOWN**.
 3. Vaihda näppäimellä **I** (taaksepäin) tai **II** (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.



Lämpötilan käyttäytyminen SETBACK- ja AUTO OFF-toimintojen eri asetuksilla

| Asetukset | | Lämpötilan käyttäytyminen ilman kytkentätelinettä |
|---|----------------------|--|
| SETBACK Time [1-99 min] | OFF Time [1-999 min] | |
| 0 | 0 | Juottotyökalu jää asetettuun juottolämpötilaan. |
| ON | | |
| 0 | Time | Jos juottotyökalua ei käytetä ¹⁾ , sen toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. |
| ON | | |
| Time | 0 | Jos juottotyökalua ei käytetä ¹⁾ , sen lämpötila pudotetaan SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan ²⁾ . |
| Time | Time | Jos juottotyökalua ei käytetä ¹⁾ , sen lämpötila pudotetaan SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan ²⁾ ja kytketään pois päältä OFF-ajan päätyttyä. |
| Lämpötilan käyttäytyminen kytkentätelineen kanssa | | |
| 0 | 0 | Juottotyökalun toiminta katkaistaan telineessä ³⁾ . |
| ON | 0 | Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä ³⁾ STANDBY-lämpötilaan ²⁾ . |
| 0 | Time | Juottotyökalun toiminta katkaistaan telineessä ³⁾ OFF-ajan päätyttyä. |
| ON | Time | Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä ³⁾ STANDBY-lämpötilaan ²⁾ ja toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. |
| Time | 0 | Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä ³⁾ SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan ²⁾ . |
| Time | Time | Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä ³⁾ SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan ²⁾ , ja toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. |

¹⁾ Ei käytössä = UP/DOWN-näppäimiä ei paineta eikä lämpötilan lasku ole > 3 °C.

²⁾ STANDBY-lämpötilan täytyy olla alle asetetun ohjelämpötilan, muuten SETBACK-toiminto on deaktivoitu.


³⁾ Jos järjestelmään on liitetty kytkentäteline, juottotyökalu pysyy telineen ulkopuolella aina säädetystä ohjelämpötilassa.

Telinetoiminto aktivoituu sitten kun juottotyökalu on laitettu ensimmäisen kerran telineeseen

Ohje STANDBY- ja OFF-käyttötilan palautus alkutilaan:

- Ilman kytkentätelinettä painamalla **UP**- tai **DOWN**-näppäintä
- Kytkentätelineen kanssa ottamalla juottotyökalu pois telineestä.

Lämpötilan offset-arvon asetus



Todellista juottokäirkilämpötilaan voidaan muuttaa lämpötilan offset-arvon syötlällä $\pm 40^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72^{\circ}\text{F}$) verran.

1. Valitse valikkokohta OFFSET valikosta 1.
2. Säädä Auto-OFFSET-lämpötila-arvo näppäimellä UP tai DOWN.
3. Vaihda näppäimellä I (taaksepäin) tai II (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

Window-toiminnon säätö


Asetetusta, lukitusta lämpötilasta lähtien voidaan WINDOW-toiminnon avulla lämpötilaan säättää $\pm 99^{\circ}\text{C}$ ($\pm 180^{\circ}\text{F}$) lämpötilaikkuna.

- Ohje** WINDOW-toiminnon käyttämiseksi juottoaseman täytyy olla lukituissa tilassa (katso "Lukitustoiminnon kytkeminen päälle/pois").



1. Valitse valikkokohta WINDOW valikosta 1.
2. Säädä WINDOW-lämpötila-arvo näppäimellä UP tai DOWN.
3. Vaihda näppäimellä I (taaksepäin) tai II (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

Lämpötilayksilön vaihtaminen



Lämpötilayksikön vaihtaminen yksiköstä $^{\circ}\text{C}$ yksikköön $^{\circ}\text{F}$ tai päinvastoin.


1. Valitse valikkokohta $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ valikosta 1.
2. Säädä lämpötilayksikkö näppäimellä UP tai DOWN.
3. Vaihda näppäimellä I (taaksepäin) tai II (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

Lukitustoiminnon kytkeminen päälle/pois

Lukituksen päällekytkennän jälkeen juottoasemassa voidaan käyttää enää vain lämpötilanäppäimiä I, II ja III. Kaikki muiden asetusten tekeminen ovat estetty lukituksen avaamiseen asti.

Juottoaseman lukitsemisen:

1. Valitse valikkokohta LOCK valikosta 1.
Näytöön tulee "OFF". Avaintunnus vilkkuu.



- Ohje** Jos painat näppäimiä I tai II silloin kun näytössä lukee "OFF", tällöin valikkokohdasta poistutaan tallentamatta lukituskoodia.

2. Aseta 3-numeroinen lukituskoodi näppäimellä UP tai DOWN.

3. Paina III 5 sekunnin ajan.
Koodi tallentuu muistiin. Näytöön tulee avaintunnus. Sitten asema on lukittu. Näyttö vaihtaa päävalikkoon.

Juottoaseman lukituksen avaaminen:

1. Valitse valikkokohta LOCK valikosta 1.
Näytöön tulee "ON". Näytöön tulee avaintunnus.

2. Syötä 3-numeroinen lukituskoodi näppäimellä UP tai DOWN.

3. Paina näppäintä III.
Sitten aseman lukitus on avattu. Näyttö vaihtaa päävalikkoon.




- Ohje** Juottoaseman lukitus on mahdollista avata myös dekoodauslistan tai nollauspistokkeen avulla.

7.2 Valikon 2 erikoistoimintojen valitseminen

| Erikoistoiminnot | Navigointi | | |
|------------------|------------|---|-----|
| ID | | ↑ | I |
| FCC | | ↓ | II |
| AUTO CHANNEL | | | |
| HI / LO CONTROL | EXIT | | III |

1. Valitse haluamasi kanava I, II tai III erikoistoimintojen syöttöä varten.

2. Pidä näppäimiä **UP** ja **DOWN** samanaikaisesti painettuna.



4 s kuluttua näyttöön tulee ilmoitus "– 2 –".

3. Vapauta näppäimet.

Valikon 2 erikoistoimintojen valikoima on aktivoitu.
Sitten voit suorittaa asetukset.

- Valitse valikkokohdat näppäimillä I ja II.

- Poistu valikosta näppäimellä III (EXIT).

Asematunnuksen (ID-koodi) asettaminen

Käytettäessä valinnaista USB-liitäntää on mahdollista aktivoida ja kauko-ohjata useampia WD 1 (M) / WD 1000 -juottoasemia ja niiden kaikkia toimintoja. Jokainen asema tarvitsee tästä varten asematunnuksen (ID-koodi) luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi.



1. Valitse valikkokohta REMOTE ID valikosta 2.



2. Syötä näppäimellä **UP** tai **DOWN** haluamasi ID (mahdolliset arvot 0 – 999).

3. Vaihda näppäimellä I (taaksepäin) tai II (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

Ohje Paina näppäintä III, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT).

Kalibrointitoiminnon (Factory Calibration Check) käyttäminen

FCC-toiminnolla voit tarkastaa juottoaseman lämpötilatarkkuuden ja tasata mahdolliset poikkeamat. Sitä varten juottokärkilämpötila täytyy mitata ulkoisella lämpömittarilla ja juottotyökalulle kohdennetulla lämpötilan mittauskärjellä. Ennen kalibrointia täytyy valita vastaava kanava.

VAROITUS!

Palovammavaara



Juottotyökalu kuumenee kalibrointitoimenpiteen aikana.
Palovammavaara kosketettaessa.

▷ Älä kosketa kuumaan juottotyökalua äläkä laita palonarkoja esineitä kuuman juottotyökalun läheille.



Kalibroinnin muuttaminen 100 °C / 212 °F lämpötilassa

1. Ohjaa ulkoisen lämpömittarin lämpöanturi (0,5 mm) lämpötilan mittauskärkeen.

2. Valitse valikkokohta FCC valikosta 2.

3. Paina näppäintä **DOWN**.

Kalibrointipiste 100 °C / 212 °F valitaan.



Sitten juottokärki kuumennetaan 100 °C / 212 °F lämpötilaan.
Säätövalvonta vilkkuu heti kun lämpötila on vakaan.

4. Vertaa mittarin näyttämää lämpötiloja näytön ilmoittamaan arvoon.
5. Säädä näppäimellä **UP** tai **DOWN** mittarin näyttämän arvon ja aseman näyttämän arvon välinen ero juuttoasemassa.
Suurin mahdollinen lämpötilan tasaus ± 40 °C (± 72 °F).

Esimerkki:

Näyttö 100 °C, ulkoinen mittari 98 °C: säätö **▲** 2

Näyttö 100 °C, ulkoinen mittari 102 °C: säätö **▼** 2

Ohje Paina näppäintä **III**, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT).

6. Vahvista arvo painamalla näppäintä **II** (Set).
Nämä lämpötilaopikkeama on palautettu takaisin arvoon 0. Sitten kalibrointi 100 °C / 212 °F lämpötilassa on saatu päätykseen.
7. Poistu valikosta 2 näppäimellä **III**.

Kalibroinnin muuttaminen 450 °C / 842 °F lämpötilassa

1. Ohjaa ulkoisen lämpömittarin lämpöanturi (0,5 mm) lämpötilan mittauskärkeen.

2. Valitse valikkokohta FCC valikosta 2.

3. Paina näppäintä **UP**.

Kalibointipiste 450 °C / 842 °F valitaan.

Sitten juottokärki kuumennetaan 450 °C / 842 °F lämpötilaan.
Säätövalvonta vilkkuu heti kun lämpötila on vakaan.

4. Vertaa mittarin näyttämää lämpötiloja näytön ilmoittamaan arvoon.
5. Säädä näppäimellä **UP** tai **DOWN** mittarin näyttämän arvon ja aseman näyttämän arvon välinen ero juuttoasemassa.
Suurin mahdollinen lämpötilan tasaus ± 40 °C (± 72 °F).

Esimerkki:

Näyttö 450 °C, ulkoinen mittari 448 °C: säätö **▲** 2

Näyttö 450 °C, ulkoinen mittari 452 °C: säätö **▼** 2

Ohje Paina näppäintä **III**, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT).

6. Vahvista arvo painamalla näppäintä **II** (Set).
Nämä lämpötilaopikkeama on palautettu takaisin arvoon 0. Sitten kalibrointi 450 °C / 842 °F lämpötilassa on saatu päätykseen.
7. Poistu valikosta 2 näppäimellä **III**.

Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin

1. Valitse valikkokohta FCC valikosta 2.





2. Pidä näppäintä **III** painettuna.

3. Paina sitten näppäimiä **UP** ja **DOWN** samanaikaisesti.

Näyttöön tulee "FSE" (Factory Setting Enabled).

Sitten juuttoasema on palautettu takaisin tehtaan kalibointiasetuksiin.

4. Vaihda näppäimellä **I** (taaksepäin) tai **II** (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.





WP 120:n säätöominaiskäyrän asetus

HI / LO CONTROL -toiminnolla voidaan säättää tehdasasetuksettaan käyttötilaan HI säädettyä WP 120:n säätöominaiskäyrää:

1. Valitse valikkokohta HI / LO valikosta 2.
2. Säädä käyttötila näppäimellä UP (HI) tai DOWN (LO).

8 Palautus tehdasasetuksiin

Erikoistoimintojen palautus alkutilaan

Tämä toiminto on kuvattu kohdassa "7.1 Valikon 1 erikoistoimintojen valitseminen", "Erikoistoimintojen palautus tehdasasetuksiin" sivulla 9.

Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin

Tämä toiminto on kuvattu kohdassa "7.2 Valikon 2 erikoistoimintojen valitseminen", "Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin" sivulla 13.

9 Juottoaseman WD 1 (M) / WD 1000 hoito ja huolto

Kuumennuselementin/anturin ja juottokärjen välisessä rajapinnassa ei saa olla likaa, vieraita esineitä tai vaurioita, koska ne vaikuttavat kielteisesti lämpötilasäädön tarkkuuteen.

10 Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen

| Ilmoitus/vika | Mahdollinen syy | Korjaustoimenpiteet |
|---|--|--|
| Näyttö " - - - " | <ul style="list-style-type: none"> - Työkalua ei tunnistettu - Työkalu viallinen | <ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta työkalun liitintä laitteeseen - Tarkasta kytketty työkalu |
| Näyttö "tip" | Microtool-juottokärkeä ei ole laitettu kunnolla paikalleen tai se on viallinen | <ul style="list-style-type: none"> - Laita juottokärki uudelleen paikalleen - Vaihda viallinen juottokärki |
| Ei näyttötoimintoa (näyttö pois päältä) | Ei verkkojännitettä | <ul style="list-style-type: none"> - Kytke verkkokatkaisin päälle - Tarkasta verkkojännite - Tarkasta laitteen sulake |

11 Tarvikkeet

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| T005 13 841 99 | Teräsvilla WDC 2:alle |
| T005 15 125 99 | WDC 2 kuivapuhdistusosa |
| T005 15 161 99 | WDH 10T kytkentäteline WSP 80/WP 80 |
| T005 15 162 99 | WDH 20T kytkentäteline mallille WMP |
| T005 27 028 99 | Esikuumennuslevy WHP 80 |
| T005 27 040 99 | WSB 80 juottoaineallas, 80 W |
| T005 29 178 99 | Juottokolvistarja WSP 80 |
| T005 29 179 99 | Juottokolvistarja WMP |
| T005 29 181 99 | WP 80 juottokolvistarja, 80 W |
| T005 29 188 99 | Juottokolvistarja LR 82 |
| T005 33 133 99 | Juotoksenpoistosarja WTA 50 |
| T005 87 597 28 | Nollauspistoke °C |
| T005 87 597 27 | Nollauspistoke °F |
| T005 31 185 99 | USB laajennusmoduuli |

Vain WD 1M:alle

| | |
|----------------|----------------------------------|
| T005 13 173 99 | WMRT juotoksenpoistosarja |
| T005 27 042 99 | WSB 150 juottoaineallas, 150 W |
| T005 29 189 99 | WSP 150 juottokolvistarja, 150 W |
| T005 15 152 99 | WDH 30 teline mallille WSP 150 |
| T005 29 190 99 | WMRP juottossarja |
| T005 29 193 99 | WP 120 juottokolvi, 120 W |
| T005 15 121 99 | WDH 10 teline mallille WP 120 |

Muita tarvikkeita voit katsoa kunkin juottokolvistarjan käyttöohjeista.



12 Hävittäminen

Hävitää vaihdettut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

13 Takuu

Ostajan on esitettävä mahdollisia puutteita koskevat vaatimukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien. Tämä ei päde §§ 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan regressioikeuksiin.

Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja "takuu"-sanaa käyttämällä.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta www.weller-tools.com.

WD 1 (M) / WD 1000


Οδηγίες λειτουργίας



WD 1 (M)

WD 1000

Επισκόπηση συσκευής



Περιεχόμενα

| | |
|---|----|
| 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού..... | 3 |
| 2 Για τη δική σας ασφάλεια | 4 |
| 3 Υλικά παράδοσης | 4 |
| 4 Περιγραφή της συσκευής | 5 |
| 5 Θέση της συσκευής σε λειτουργία | 7 |
| 6 Χειρισμός της συσκευής..... | 8 |
| 7 Ειδικές λειτουργίες | 9 |
| 8 Επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου | 16 |
| 9 Φροντίδα και συντήρηση WD 1 (M) / WD 1000 | 17 |
| 10 Μηνύματα και άρση σφαλμάτων..... | 17 |
| 11 Εξαρτήματα..... | 18 |
| 12 Απόσυρση | 18 |
| 13 Εγγύηση | 18 |

1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής. Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε το σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 σε λειτουργία, να το χειριστείτε, να το συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες.

- ▷ Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χειρισμού και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής και προτού αρχίσετε την εργασία με το σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000.
- ▷ Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες.

1.1 Οδηγίες που λήφθηκαν υπόψη

Ο ελεγχόμενος μέσω μικροεπεξεργαστή σταθμός συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 της Weller ανταποκρίνεται στα στοιχεία της Δήλωσης πιστότητας EK με τις οδηγίες 2004/108/EK και 2006/95/EK.

1.2 Συνισχύοντα έγγραφα

- Οδηγίες χειρισμού του σταθμού συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000
- Συνοδευτικό τεύχος υποδείξεων ασφαλείας για αυτές τις οδηγίες χειρισμού

2 Για τη δική σας ασφάλεια

Ο σταθμός συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 κατασκευάστηκε σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής ασφαλείας. Παρόλ' αυτά υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς απόμων και υλικές ζημιές, όταν δεν προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στο συνημένο τεύχος ασφαλείας καθώς και τις προειδοποιητικές υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Παραδίδετε το σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 σε τρίτους πάντοτε μαζί με τις οδηγίες χειρισμού.

2.1 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε το σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό που αναφέρεται στις οδηγίες χειρισμού για συγκόλληση και αποκόλληση κάτω από τις αναφερόμενες εδώ προϋποθέσεις. Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού του σταθμού συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 προϋποθέτει επίσης, ότι

- τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού,
- προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα,
- τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στο τόπο χρήσης.

Για αυθαίρετες πραγματοποιημένες αλλαγές στη συσκευή δεν αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή καμία ευθύνη.

3 Υλικά παράδοσης

| | WD 1 | WD 1000 | WD 1M |
|--------------------------------|------|---------|-------|
| Μονάδα ελέγχου | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ηλεκτρικό καλώδιο | ✓ | ✓ | ✓ |
| Βισματούμενος σύνδεσμος | ✓ | ✓ | ✓ |
| Έμβολο συγκόλλησης (κολλητήρι) | | ✓ | ✓ |
| Βάση εναπόθεσης ασφαλείας | | ✓ | ✓ |
| Οδηγίες λειτουργίας ασφαλείας | ✓ | ✓ | ✓ |
| Τεύχος υποδείξεων ασφαλείας | ✓ | ✓ | ✓ |

4 Περιγραφή της συσκευής

Η συσκευή WD 1 (M) / WD 1000 της Weller είναι ένας πολύπλευρα χρησιμοποιούμενος σταθμός συγκόλλησης για επαγγελματικές εργασίες επισκευής ηλεκτρονικών δομικών συγκροτημάτων νεότατης τεχνολογίας στη βιομηχανική κατασκευή καθώς και στον τομέα επισκευών και εργαστηρίων.

Η ψηφιακή ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου μαζί με μια υψηλής ποιότητας τεχνολογία αισθητήρα και μεταφοράς της θερμότητας στο εργαλείο συγκόλλησης εξασφαλίζει μια ακριβή συμπεριφορά ρύθμισης της θερμοκρασίας στην ακίδα συγκόλλησης. Η γρήγορη ανίχνευση της τιμής μέτρησης φροντίζει για υψηλότερη ακριβεία θερμοκρασίας και μια ιδανική δυναμική συμπεριφορά της θερμοκρασίας στην περίπτωση φόρτου.

Στο WD 1 μπορούν να συνδεθούν όλα τα έμβολα συγκόλλησης (εκτός Microtools) έως 80 W. Η περιοχή θερμοκρασίας βρίσκεται στους 50 °C – 450 °C (150 °F – 850 °F). Το WD 1M είναι πολυεισουργικό εργαλείο και μπορούν να συνδεθούν όλα τα έμβολα συγκόλλησης έως 150 W και Mircotools (WMRP & WMRT), η περιοχή θερμοκρασίας βρίσκεται στους 50 °C – 450 °C (150 °F – 850 °F). Η επιθυμητή και η πραγματική τιμή εμφανίζονται ψηφιακά. Τρία πλήκτρα θερμοκρασίας χρησιμεύουν για την απευθείας επιλογή σταθερών θερμοκρασιών. Η επίτευξη της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας σηματοδοτείται με το αναβόσβημα του οπτικού ελέγχου ρύθμισης (σύμβολο “✓” στην οθόνη).

Ο σταθμός συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 της Weller προσφέρει τις ακόλουθες περαιτέρω λειτουργίες:

- Αυτόματη αναγνώριση εργαλείων και ενεργοποίηση των αντίστοιχων παραμέτρων ρύθμισης
- Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας
- Δυνατότητα εισαγωγής τιμών μετατόπισης
- Προγραμματιζόμενη μείωση της θερμοκρασίας (Setback = επαναφορά)
- Λειτουργία ετοιμότητας και κλειδώματος
- Αντιστατική έκδοση της συσκευής σύμφωνα με την ασφάλεια ηλεκτροστατικών κινδύνευστων δομοστοιχείων (ESD)
- Διάφορες δυνατότητες εξίσωσης δυναμικού στη συσκευή (τυπική διαμόρφωση, σκληρή γείωση)
- Λειτουργία βαθμονόμησης ανάλογα τον πελάτη

4.1 Βάση εναπόθεσης ασφαλείας

Η χοάνη (21) για το έμβολο συγκόλλησης (κολλητήρι) είναι ρυθμιζόμεν σε 4 θέσεις και μπορεί να τεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείου στην εργονομικά ευνοϊκή θέση. Στην πίσω πλευρά βρίσκονται οι δυνατότητες εναπόθεσης (22) για την ακίδα συγκόλλησης. Το πέλμα της βάσης εναπόθεσης συμπεριλαμβάνει την υποδοχή του Σετ καθαρισμού (23) για τον καθαρισμό της ακίδας συγκόλλησης.

4.2 Τεχνικά στοιχεία WD 1 (M) / WD 1000

| | |
|--|--|
| Διαστάσεις | M X Π X Y (mm): 134 x 108 x 147 Μ X Π X Y (ίντσες): 5,27 x 4,27 x 5,77 |
| Βάρος | περίπου 3,4 kg |
| Τάση δικτύου | 230 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 50/60 Hz |
| Καπανάλωση ισχύος | 95 W |
| Καπηγορία προσπασίας | I και III, περιβλήμα αντιστατικό |
| Ασφάλεια (12) | T 500 mA (230 V, 50 / 60 Hz) T 1,0 A (120 V, 60 Hz) T 1,25 A (100 V, 50 / 60 Hz) |
| Μόνο WD 1 / WD 1000 | T 800 mA (230 V, 50 / 60 Hz) T 1,6 A (120 V, 60 Hz) T 1,6 A (100 V, 50 / 60 Hz) |
| Ασφάλεια (12) | 50 °C – 450 °C (150 °F – 842 °F) ± 9 °C (± 17 °F) ± 5 °C (± 9 °F) |
| Μόνο WD 1M | Ανταποκρίνεται στο IPC-J-001D |
| Ρύθμιση της θερμοκρασίας | Ανταποκρίνεται στο IPC-J-001D |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | Μέσω υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm στην κάτω πλευρά της συσκευής (8). |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας | |
| Ανίσταση διαρροής της ακίδας συγκόλλησης (ακίδα προς γείωση) | |
| Τάση διαρροής της ακίδας συγκόλλησης (ακίδα προς γείωση) | |
| Εξίσωση δυναμικού | |

Εξίσωση δυναμικού

Λόγω της διαφορετικής συρμάτωσης της υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm (8) είναι δυνατές 4 παραλλαγές:

- Σκληρή γείωση: Χωρίς σύνδεσμο (κατάσταση παράδοσης).
- Εξίσωση δυναμικού: Με σύνδεσμο, αγωγός εξίσωσης στη μεσαία επταφή.
- Ελεύθερο δυναμικού: Με σύνδεσμο
- Μαλακιά γείωση: Με σύνδεσμο και συγκολλημένη αντίσταση. Γείωση μέσω της επιλεγμένης αντίστασης.


Θύρα διεπαφής USB

Οι μονάδες ελέγχου WD 1M και WD 1000 είναι εξοπλισμένες με μια μικρή θύρα διεπαφής USB (10). Για τη χρήση της θύρας διεπαφής USB είναι διαθέσιμο ένα λογισμικό Weller σε <http://www.weller.de/en/Weller---Download-Center--Software-Updates.html> με το οποίο μπορείτε να εκτελέσετε

- μια ενημέρωση λογισμικού ("Ενημέρωση Firmware") στη μονάδα ελέγχου και
- να τηλεχειριστείτε τη μονάδα ελέγχου, καθώς και να παραστήσετε γραφικά, να αποθηκεύσετε και να τυπώσετε τις καμπύλες θερμοκρασίας ("Λογισμικό τερματικού").

Υπόδειξη

Οι μονάδες ελέγχου WD 1 και WD 1M μπορούν να εξοπλιστούν εκ των υστέρων με μια θύρα διεπαφής USB (μπορείτε να τα βρείτε στον κατάλογο εξαρτημάτων στη σελίδα 18).



5 Θέση της συσκευής σε λειτουργία

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πυρκαγιάς



Λόγω μη ενδεδειγμένης σύνδεσης της μονάδας ελέγχου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή. Κατά τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος στο εργαλείο συγκόλλησης.

- ▷ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας, τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας καθώς και τις οδηγίες χειρισμού της μονάδας ελέγχου πριν τη θέση σε λειτουργία της μονάδας ελέγχου και προσέξτε τα μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται εκεί.
- ▷ Εναποθέτετε το εργαλείο συγκόλλησης σε περίπτωση μη χρήσης πάντοτε στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας.

1. Ξεπακετάρετε προσεκτικά τη συσκευή.
 2. Συνδέστε τα εργαλεία συγκόλλησης ως ακολούθως:
- Βισματώστε το εργαλείο συγκόλλησης με το φις σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης (9) της μονάδας ελέγχου και ασφαλίστε με μια σύντομη στροφή προς τα δεξιά.
3. Εναποθέτετε το εργαλείο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας.
 4. Ελέγξτε, εάν η τάση του δικτύου ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και εάν ο διακόπτης του ρεύματος (7) βρίσκεται σε απενεργοποιημένη κατάσταση (κλειστός).
 5. Συνδέστε τη συσκευή ελέγχου με το δίκτυο του ρεύματος (11).
 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη του ρεύματος (7).

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εκτελεί ο μικροεπεξεργαστής έναν αυτοέλεγχο, κατά τον οποίο όλα τα στοιχεία ένδειξης βρίσκονται για λίγο σε λειτουργία. Στη συνέχεια εμφανίζεται σύντομα η ρυθμισμένη θερμοκρασία (επιθυμητή τιμή) και η έκδοση της θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$). Μετά περνά η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αυτόματα στην ένδειξη της πραγματικής τιμής. Το σύμβολο “ \times ” (17) εμφανίζεται στην οθόνη (1) ως οπτικός έλεγχος ρύθμισης:

- Συνεχές άναμμα σημαίνει, ότι το σύστημα θερμαίνεται.
- Το αναβόσβημα σηματοδοτεί την επίτευξη της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας.

Υπόδειξη

Τα εργαλεία που μπορούν να συνδεθούν στο σταθμό συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 μπορείτε να τα βρείτε στον κατάλογο εξαρτημάτων στη σελίδα 18.

6 Χειρισμός της συσκευής

6.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ρύθμιση της θερμοκρασίας ξεχωριστά

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη του ρεύματος (7).
Η οθόνη δείχνει την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας.
2. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN.
Η οθόνη περνά στη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή. Το σύμβολο της θερμοκρασίας (14) αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας:
Σύντομα ελαφρό άγγιγμα αλλάζει την επιθυμητή τιμή κατά ένα βαθμό.
Το συνεχές πάτημα αλλάζει την ονομαστική τιμή γρήγορα.
Περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ελευθέρωση των πλήκτρων ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη ξανά η πραγματική τιμή του επιλεγμένου καναλιού.
4. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο UP και DOWN.
Όταν το κανάλι είναι τώρα ανενεργό, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "OFF".
Όταν το κανάλι είναι τώρα ενεργό, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα πραγματική θερμοκρασία.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα δε χάνονται με την απενεργοποίηση ενός καναλιού.

Επιλογή της θερμοκρασίας με τα πλήκτρα θερμοκρασίας I, II και III

Η επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί με την επιλογή από τρεις προρρυθμισμένες τιμές θερμοκρασίας (σταθερές θερμοκρασίες).

Ρυθμίσεις εργαστασίου:

I = 150 °C (300 °F), II = 350 °C (662 °F), III = 380 °C (716 °F)




▷ Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο θερμοκρασίας I, II ή III.

Η επιλεγμένη ονομαστική τιμή εμφανίζεται περίπου για 2 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της ένδειξης της ονομαστικής τιμής αναβοσβήνει το σύμβολο της θερμοκρασίας.

Στη συνέχεια επιστρέφει η οθόνη αυτόματα ξανά στην ένδειξη πραγματικής τιμής.

Ρύθμιση της τιμής της θερμοκρασίας των πλήκτρων θερμοκρασίας I, II και III

1. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο θερμοκρασίας I, II ή III.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας με το πλήκτρο UP ή DOWN.
3. Κρατήστε το πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο θερμοκρασίας I, II ή III τρία δευτερόλεπτα.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας για την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αποθηκεύεται η ρυθμισμένη τιμή.
4. Αφήστε ξανά ελεύθερο το πλήκτρο της θερμοκρασίας.



Υπόδειξη Η κατάληψης ενός πλήκτρου θερμοκρασίας με μια χαμηλότερη θερμοκρασία "Επαναφορά" προσφέρει τη δυνατότητα της χειροκίνητης μείωσης της θερμοκρασίας σε περίπτωση μη χρήσης του εμβόλου συγκόλλησης.

6.2 Συγκόλληση και αποκόλληση

- ▷ Εκτελείτε τις εργασίες συγκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του συνδεδεμένου εργαλείου συγκόλλησης.

Μεταχείριση των ακίδων συγκόλλησης

- Κατά την πρώτη θέρμανση υγράνετε την επιλεγόμενη και επικαστικούμενη ακίδα συγκόλλησης με συγκολλητικό κράμα (καλά). Αυτό απομακρύνει τυχόν οξείδωση και ρύπανση λόγω αποθήκευσης από την ακίδα συγκόλλησης.
- Στα διαλείμματα της συγκόλλησης και πριν την εναπόθεση του εμβόλου συγκόλλησης προσέχετε, να είναι η ακίδα συγκόλλησης καλά επικαστιερωμένη.
- Μη χρησιμοποιείται κανένα διαβρωτικό συλλίπτασμα (υλικό καθαρισμού).
- Προσέχετε πάντοτε τη σωστή προσαρμογή των ακίδων συγκόλλησης.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία εργασίας όσο το δυνατό πιο χαμηλή.
- Επιλέξτε το μέγιστο δυνατό μέγεθος ακίδας συγκόλλησης για την εφαρμογή. Εμπειρικός κανόνας: περίπου τόσο μεγάλη, όσο η επιφάνεια συγκόλλησης
- Φροντίστε για μια μεγάλη επιφάνεια μεταφοράς της θερμότητας μεταξύ της ακίδας συγκόλλησης και του σημείου κόλλησης, επικαστικούντας καλά την ακίδα συγκόλλησης.
- Σε περίπτωση μεγαλύτερης διακοπής της εργασίας απενεργοποιείτε το σύστημα συγκόλλησης ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της Weller για τη μείωση της θερμοκρασίας σε περίπτωση μη χρήσης
- Γγράνετε την ακίδα, προτού αποθέσετε το έμβολο συγκόλλησης στη υποδοχή.
- Βάλτε το συγκολλητικό κράμα (καλά) απευθείας πάνω στο σημείο κόλλησης, όχι στην ακίδα συγκόλλησης.
- Άλλάξτε τις ακίδες συγκόλλησης με το αντίστοιχο εργαλείο.
- Μην εξασκείτε καμία μηχανική δύναμη πάνω στην ακίδα συγκόλλησης.

Υπόδειξη Οι μονάδες ελέγχου έχουν ρυθμιστεί σε ένα μεσαίο μέγεθος ακίδας συγκόλλησης. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω αλλαγής ακίδας ή λόγω χρήση διαφορετικών μορφών ακίδων.

| | | |
|--|-------|---------|
| | 2 s ⇒ | Μενού 1 |
| | | |
| | 4 s ⇒ | Μενού 2 |
| | | |
| | 1x ⇒ | ON/OFF |
| | | |


7 Ειδικές λειτουργίες

Οι ειδικές λειτουργίες είναι χωρισμένες σε 2 επίπεδα μενού:

- Μενού 1 με δυνατότητες ρύθμισης για θερμοκρασία ετοιμότητας, απενεργοποίηση της θερμοκρασίας (επαναφορά), αυτόματο χρόνο απενεργοποίησης (Auto-OFF), μετατόπιση θερμοκρασίας, λειτουργία παραθύρου, μονάδες θερμοκρασίας και λειτουργία κλειδώματος.
- Μενού 2 με δυνατότητες ρύθμισης για κωδικό ID, λειτουργία βαθμονόμησης (FCC).

7.1 Επιλογή των ειδικών λειτουργιών στο μενού 1

| Ειδικές λειτουργίες | Πλογήση |
|---------------------|----------|
| STANDBY | ↑ I |
| SETBACK | ↓ II |
| AUTO OFF | |
| OFFSET | |
| WINDOW | |
| °C / °F | EXIT III |
| | |



I II III



1. Κρατήστε πατημένο συγχρόνως το πλήκτρο **UP** και **DOWN**.

Μετά από 2 δευτερ. εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “– – –”.

2. Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.

Η επιλογή των ειδικών λειτουργιών του μενού 1 είναι ενεργοποιημένη.

Οι ρυθμίσεις μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν.

- Με τα πλήκτρα **I**, **II** επιλέξτε θέματα μενού.

- Με το πλήκτρο **III** εγκαταλείψτε (EXIT) ξανά το μενού.



I II III



Επαναφορά των ειδικών λειτουργιών στις ρυθμίσεις του εργοστασίου

1. Πατήστε το πλήκτρο **III** και κρατήστε το πατημένο.

2. Στη συνέχεια πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα **UP** και **DOWN**.

Στην οθόνη εμφανίζεται “FSE”.

Ο σταθμός συγκόλλησης είναι τώρα ξανά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.



I II III



Ρύθμιση της θερμοκρασίας ετοιμότητας

Μετά από μια απενεργοποίηση της θερμοκρασίας ρυθμίζεται αυτόματα η θερμοκρασία ετοιμότητας. Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται αναβοσβήνοντας. Στην οθόνη εμφανίζεται “STANDBY” (100 °C – 300 °C / 200 °F – 600 °F).

1. Επιλέξτε το θέμα μενού STANDBY στο μενού 1.

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή για τη θερμοκρασία ετοιμότητας με το πλήκτρο **UP** ή **DOWN**.

3. Με το πλήκτρο **I** (πίσω) ή **II** (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Ρύθμιση της απενεργοποίησης της θερμοκρασίας (SETBACK)

Σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου συγκόλλησης μειώνεται η θερμοκρασία μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου επαναφοράς στη θερμοκρασία ετοιμότητας. Η κατάσταση επαναφοράς εμφανίζεται με μια αναβοσβήνουσα ένδειξη της πραγματικής τιμής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “STANDBY”. Όταν πατήστε το πλήκτρο **UP** ή **DOWN** τερματίζεται αυτή η κατάσταση επαναφοράς. Ανάλογα με το εργαλείο ο διακόπτης διακόπτου ή η βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης απενεργοποιεί την κατάσταση επαναφοράς.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις επαναφοράς είναι δυνατές:

- “0 min”: Επαναφορά OFF (ρύθμιση εργοστασίου)



- “ON”: Επαναφορά ON (με βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης μετά την εναπόθεση του εμβόλου συγκόλλησης ρυθμίζεται αμέσως η θερμοκρασία στη θερμοκρασία ετοιμότητας).
- “1-99 min”: Επαναφορά ON (ξεχωριστά ρυθμιζόμενος χρόνος επαναφοράς)



1. Επιλέξτε το θέμα μενού SETBACK στο μενού 1.
2. Ρυθμίστε την τιμή επαναφοράς με το πλήκτρο UP ή DOWN.
3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Υπόδειξη Κατά τις εργασίες συγκόλλησης με μικρή απαίτηση θερμότητας μπορεί η αξιοπιστία της λειτουργίας επαναφοράς να παρουσιάζει πρόβλημα.

Ρύθμιση αυτόματου χρόνου απενεργοποίησης (AUTO-OFF)

Σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου συγκόλλησης απενεργοποιείται μετά το πέρας του χρόνου AUTO-OFF η θέρμανση του εργαλείου συγκόλλησης.

Η απενεργοποίηση της θερμοκρασίας εκτελείται ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη λειτουργία επαναφοράς. Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται αναβοσβήνοντας και χρησιμεύει ως ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας. Στην οθόνη εμφανίζεται “OFF”. Κάτω από τους 50 °C (150 °F) εμφανίζεται στην οθόνη μια αναβοσβήνουσα γραμμή.



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις του χρόνου AUTO-OFF είναι δυνατές:

- “0 min”: Η λειτουργία AUTO-OFF είναι απενεργοποιημένη.
 - “1-999 min”: Χρόνος AUTO-OFF, ρυθμιζόμενος ξεχωριστά.
1. Επιλέξτε το θέμα μενού OFF στο μενού 1.
 2. Ρυθμίστε την τιμή επιθυμητού χρόνου AUTO-OFF με το πλήκτρο UP ή DOWN.
 3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Συμπεριφορά της θερμοκρασίας σε περίπτωση διαφορετικών ρυθμίσεων των λειτουργιών SETBACK και AUTO OFF

| Ρυθμίσεις | | Συμπεριφορά της θερμοκρασίας χωρίς βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης |
|----------------------------|------------------------|--|
| SETBACK Time [1-999 λεπτά] | OFF Time [1-999 λεπτά] | |
| 0 | 0 | Το εργαλείο συγκόλλησης παραμένει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία συγκόλλησης. |
| ON | | |
| 0 | Time | Το εργαλείο συγκόλλησης απενεργοποιείται σε περίπτωση μη χρήσης ¹⁾ μετά το πέρας του χρόνου OFF. |
| ON | | |
| Time | 0 | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά σε περίπτωση μη χρήσης ¹⁾ μετά το πέρας του χρόνου SETBACK (χρόνος επαναφοράς) στη θερμοκρασία STANDBY (θερμοκρασία ετοιμότητας) ²⁾ . |
| Time | Time | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά σε περίπτωση μη χρήσης ¹⁾ μετά το πέρας του χρόνου SETBACK στη θερμοκρασία STANDBY ²⁾ και μετά το πέρας του χρόνου OFF απενεργοποιείται. |
| | | Συμπεριφορά της θερμοκρασίας με βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης |
| 0 | 0 | Το εργαλείο συγκόλλησης απενεργοποιείται στη βάση εναπόθεσης ³⁾ . |
| ON | 0 | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά στη βάση εναπόθεσης ³⁾ στη θερμοκρασία STANDBY ²⁾ . |
| 0 | Time | Το εργαλείο συγκόλλησης απενεργοποιείται στη βάση εναπόθεσης ³⁾ μετά το πέρας του χρόνου OFF. |
| ON | Time | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά στη βάση εναπόθεσης ³⁾ στη θερμοκρασία STANDBY ²⁾ και μετά το πέρας του χρόνου OFF απενεργοποιείται. |
| Time | 0 | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά στη βάση εναπόθεσης ³⁾ μετά το χρόνο SETBACK στη θερμοκρασία STANDBY ²⁾ . |
| Time | Time | Το εργαλείο συγκόλλησης περνά στη βάση εναπόθεσης ³⁾ μετά το πέρας του χρόνου SETBACK στη θερμοκρασία STANDBY ²⁾ και μετά το πέρας του χρόνου OFF απενεργοποιείται. |

¹⁾ Μη χρήση = Κανένα πάτημα των πλήκτρων UP/DOWN και καμία πτώση της θερμοκρασίας > 3 °C.


²⁾ Η θερμοκρασία STANDBY (θερμοκρασία ετοιμότητας) πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία, διαφορετικά η λειτουργία SETBACK (λειτουργία επαναφοράς) είναι ανενεργός.

³⁾ Όταν είναι συνδεδεμένη μια βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης, παραμένει το εργαλείο συγκόλλησης εκτός της βάσης εναπόθεσης πάντοτε στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Η λειτουργία εναπόθεσης ενεργοποιείται μετά την πρώτη εναπόθεση του εργαλείου συγκόλλησης.

Υπόδειξη Επαναφορά (Reset) της λειτουργίας STANDBY και OFF:

- Χωρίς βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης, πατώντας το πλήκτρο UP ή το πλήκτρο DOWN.
- Με βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης, απομακρύνοντας το εργαλείο συγκόλλησης από τη βάση εναπόθεσης.

Ρύθμιση της μετατόπισης θερμοκρασίας



Η πραγματική θερμοκρασία της ακίδας συγκόλλησης μπορεί να προσαρμοστεί με την εισαγωγή μιας μετατόπισης της θερμοκρασίας κατά $\pm 40^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72^{\circ}\text{F}$).


- ▲ 1. Επιλέξτε το θέμα μενού OFFSET στο μενού 1.
- ▼ 2. Ρυθμίστε την τιμή θερμοκρασίας Auto-OFFSET με το πλήκτρο UP ή DOWN.
- 3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Ρύθμιση της λειτουργίας παραθύρου

Με βάση μια ρυθμισμένη, ασφαλισμένη θερμοκρασία, μπορεί με τη βοήθεια της λειτουργίας WINDOW (λειτουργία παραθύρου) να ρυθμιστεί ένα παράθυρο θερμοκρασίας από $\pm 99^{\circ}\text{C}$ ($\pm 180^{\circ}\text{F}$).

Υπόδειξη

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία WINDOW, πρέπει ο σταθμός συγκόλλησης να είναι στην ασφαλισμένη κατάσταση (βλέπε “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος”).



- ▲ 1. Επιλέξτε το θέμα μενού WINDOW στο μενού 1.
- ▼ 2. Ρυθμίστε την τιμή της θερμοκρασίας WINDOW με το πλήκτρο UP ή DOWN.
- 3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας

Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας από $^{\circ}\text{C}$ σε $^{\circ}\text{F}$ ή αντίθετα.

- ▲ 1. Επιλέξτε το θέμα μενού $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ στο μενού 1.
- ▼ 2. Ρυθμίστε τη μονάδα θερμοκρασίας με το πλήκτρο UP ή DOWN.
- 3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος

Μετά την ενεργοποίηση του κλειδώματος στο σταθμό συγκόλλησης μπορεί να γίνει χειρισμός ακόμα μόνο των πλήκτρων θερμοκρασίας I, II και III. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν πλέον μέχρι το ξεκλείδωμα.


Κλείδωμα του σταθμού συγκόλλησης:

1. Επιλέξτε το θέμα μενού LOCK στο μενού 1.
Στην οθόνη εμφανίζεται “OFF”. Το σύμβολο του κλειδιού αναβοσβήνει.

Υπόδειξη

Το πάτημα των πλήκτρων I ή II κατά τη διάρκεια που εμφανίζεται “OFF”, οδηγεί στην εγκατάλειψη του θέματατος του μενού χωρίς αποθηκευμένο κωδικό κλειδώματος.

- 2. Ρυθμίστε τον 3-ψήφιο κωδικό κλειδώματος με το πλήκτρο UP ή DOWN.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο III 5 δευτερόλεπτα.
Ο κωδικός αποθηκεύεται. Το σύμβολο του κλειδιού εμφανίζεται. Ο σταθμός είναι τώρα κλειδωμένος. Η ένδειξη περνά στο κύριο μενού.



Ξεκλειδώμα του σταθμού συγκόλλησης:

1. Επιλέξτε το θέμα μενού LOCK στο μενού 1.
Στην οθόνη εμφανίζεται “ON”. Το σύμβολο του κλειδιού εμφανίζεται.
2. Εισάγετε τον 3-ψηφιο κωδικό κλειδώματος με το πλήκτρο UP ή DOWN.
3. Πατήστε το πλήκτρο III.
Ο σταθμός είναι τώρα ξεκλειδωμένος. Η ένδειξη περνά στο κύριο μενού.

Υπόδειξη Το ξεκλειδώμα του σταθμού συγκόλλησης είναι επίσης δυνατό με τη βοήθεια μιας λίστας αποκωδικοποίησης ή με το σύνδεσμο επαναφοράς (Reset).

7.2 Επιλογή των ειδικών λειτουργιών στο μενού 2

| Ειδικές λειτουργίες | Πλοήγηση |
|---------------------|----------|
| ID | ↑ I |
| FCC | ↓ II |
| AUTO CHANNEL | ↓ III |
| HI / LO CONTROL | EXIT |




1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι I, II ή III για την εισαγωγή των ειδικών λειτουργιών.
2. Κρατήστε πατημένο συγχρόνως το πλήκτρο UP και DOWN.
Μετά από 4 δευτερ. εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “– 2 –”.
3. Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.
Η επιλογή των ειδικών λειτουργιών του μενού 2 είναι ενεργοποιημένη.
Οι ρυθμίσεις μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν.
 - Με τα πλήκτρα I και II επιλέξτε θέματα μενού.
 - Με το πλήκτρο III εγκαταλείψτε (EXIT) ξανά το μενού.

Ρύθμιση της αναγνώρισης του σταθμού (κωδικός ID)

Σε περίπτωση χρήσης της προαιρετικής θύρας διεπαφής USB μπορεί να να γίνει ο έλεγχος και ο τηλεχειρισμός περισσοτέρων σταθμών συγκόλλησης WD 1 (M) / WD 1000 με πλήρεις λειτουργίες. Κάθε σταθμός χρειάζεται γι' αυτό μια αναγνώριση σταθμού (κωδικός ID) για να μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια.

1. Επιλέξτε το θέμα μενού REMOTE ID στο μενού 2.
2. Με το πλήκτρο UP ή DOWN εισάγετε ένα ID (δυνατές τιμές 0 – 999).
3. Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Υπόδειξη Πατήστε το πλήκτρο III, για να εγκαταλείψετε (EXIT) το θέμα μενού χωρίς αλλαγές.



Χειρισμός της λειτουργίας βαθμονόμησης (Factory Calibration Check)

Με τη λειτουργία FCC μπορείτε να ελέγχετε την ακρίβεια της θερμοκρασίας του σταθμού συγκόλλησης και ενδεχομένως να διορθώσετε τυχόν αποκλίσεις. Για αυτό πρέπει να μετρηθεί η θερμοκρασία της ακίδας συγκόλλησης με μια εξωτερική συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας και με μια καταμερισμένη στο εργαλείο συγκόλλησης ακίδα μέτρησης της θερμοκρασίας. Πριν τη βαθμονόμηση πρέπει να επιλεγεί το αντίστοιχο κανάλι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος εγκαύματος!

Το εργαλείο συγκόλλησης θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση επαφής.

- ▷ Μην ακουμπήσετε το καυτό εργαλείο συγκόλλησης και μη φέρετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο θερμό εργαλείο συγκόλλησης.

Αλλαγή βαθμονόμησης στους 100 °C / 212 °F



1. Περάστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας (0,5 mm) της εξωτερικής συσκευής μέτρησης της θερμοκρασίας μέσα στην ακίδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

2. Επιλέξτε το θέμα μενού FCC στο μενού 2.

3. Πατήστε το πλήκτρο DOWN.

Το σημείο βαθμονόμησης 100 °C / 212 °F επιλέγεται.

Η ακίδα συγκόλλησης θερμαίνεται τώρα στους 100 °C / 212 °F. Ο έλεγχος ρύθμισης αναβοσβήνει, μόλις η θερμοκρασία είναι σταθερή.

4. Συγκρίνετε τις εμφανιζόμενες θερμοκρασίες της συσκευής μέτρησης με την ένδειξη στην οθόνη.

5. Με το πλήκτρο UP ή DOWN ρυθμίστε τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που εμφανίζεται στην εξωτερική συσκευή μέτρησης και στην τιμή που εμφανίζεται στο σταθμό συγκόλλησης.
Μέγιστη δυνατή εξίσωση θερμοκρασίας $\pm 40^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72^{\circ}\text{F}$).

Παράδειγμα:

Οθόνη 100°C , εξωτερική συσκευή μέτρησης 98°C : Ρύθμιση $\blacktriangle 2$

Οθόνη 100°C , εξωτερική συσκευή μέτρησης 102°C : Ρύθμιση $\blacktriangledown 2$



Υπόδειξη

Πατήστε το πλήκτρο III, για να εγκαταλείψετε (EXIT) το θέμα μενού χωρίς αλλαγές.

6. Πατήστε το πλήκτρο II (Set), για να επιβεβαιώσετε την τιμή. Η απόκλιση της θερμοκρασίας έχει τώρα μηδενιστεί. Η βαθμονόμηση στους 100°C / 212°F έχει τώρα ολοκληρωθεί.
7. Με το πλήκτρο III εγκαταλείψτε το μενού 2.

Αλλαγή βαθμονόμησης στους 450 °C / 842 °F



I II III



- Περάστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας (0,5 mm) της εξωτερικής συσκευής μέτρησης της θερμοκρασίας μέσα στην ακίδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

- Επιλέξτε το θέμα μενού FCC στο μενού 2.

- Πατήστε το πλήκτρο UP.

Το σημείο βαθμονόμησης 450 °C / 842 °F επιλέγεται.

Η ακίδα συγκόλλησης θερμαίνεται τώρα στους 450 °C / 842 °F. Ο έλεγχος ρύθμισης αναβοσβήνει, μόλις η θερμοκρασία είναι σταθερή.

- Συγκρίνετε τις εμφανιζόμενες θερμοκρασίες της συσκευής μέτρησης με την ένδειξη στην οθόνη.



- Με το πλήκτρο UP ή DOWN ρυθμίστε τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που εμφανίζεται στην εξωτερική συσκευή μέτρησης και στην τιμή που εμφανίζεται στο σταθμό συγκόλλησης.
Μέγιστη δυνατή εξίσωση θερμοκρασίας ± 40 °C (± 72 °F).

Παράδειγμα:

Οθόνη 450°C, εξωτερική συσκευή μέτρησης 448°C: Ρύθμιση ▲ 2

Οθόνη 450°C, εξωτερική συσκευή μέτρησης 452°C: Ρύθμιση ▼ 2

Υπόδειξη

Πατήστε το πλήκτρο III, για να εγκαταλείψετε (EXIT) το θέμα μενού χωρίς αλλαγές.

- Πατήστε το πλήκτρο II (Set), για να επιβεβαιώσετε την τιμή.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας έχει τώρα μηδενιστεί. Η βαθμονόμηση στους 450 °C / 842 °F έχει τώρα ολοκληρωθεί.

- Με το πλήκτρο III εγκαταλείψτε το μενού 2.

Επαναφορά της βαθμονόμησης στις ρυθμίσεις του εργοστασίου



I II III



- Επιλέξτε το θέμα μενού FCC στο μενού 2.



- Κρατήστε το πλήκτρο III πατημένο.
- Στη συνέχεια πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα UP και DOWN. Στην οθόνη εμφανίζεται "FSE" (Factory Setting Enabled). Ο σταθμός συγκόλλησης είναι τώρα ξανά στη βαθμονόμηση του εργοστασίου.

- Με το πλήκτρο I (πίσω) ή II (μπροστά) περάστε στο επόμενο θέμα μενού.

Ρύθμιση της χαρακτηριστικής καμπύλης για το WP 120

Με τη λειτουργία HI / LO CONTROL μπορεί να ρυθμιστεί η ρυθμισμένη από τη μεριά του εργοστασίου στο HI χαρακτηριστική καμπύλη για το WP 120:

- Επιλέξτε το θέμα μενού HI / LO στο μενού 2.

- Ρυθμίστε την κατάσταση με το πλήκτρο UP (HI) ή DOWN (LO).

8 Επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου

Επαναφορά των ειδικών λειτουργιών

Αυτή η λειτουργία περιγράφεται στην ενότητα "7.1 Επιλογή των ειδικών λειτουργιών στο μενού 1", "Επαναφορά (reset) των ειδικών λειτουργιών στις ρυθμίσεις του εργοστασίου" στη σελίδα 10.

Επαναφορά της βαθμονόμησης στις ρυθμίσεις του εργοστασίου

Αυτή η λειτουργία περιγράφεται στην ενότητα "7.2 Επιλογή των ειδικών λειτουργιών στο μενού 2", "Επαναφορά της βαθμονόμησης στις ρυθμίσεις του εργοστασίου" στη σελίδα 14.

9 Φροντίδα και συντήρηση WD 1 (M) / WD 1000

Η μετάβαση μεταξύ θερμαντικού σώματος / αισθητήρα και της ακίδας συγκόλλησης δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κίνδυνο από τυχόν ρύπανση, ξένα σώματα ή από ζημιά, επειδή αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην ακρίβεια ρύθμισης της θερμοκρασίας.

10 Μηνύματα και άρση σφαλμάτων

| Μήνυμα/Σύμπτωμα | Πιθανή αιτία | Μέτρα προς αντιμετώπιση |
|---|--|---|
| Ένδειξη “---” | <ul style="list-style-type: none"> – Το εργαλείο δεν αναγνωρίστηκε – Εργαλείο ελαπτωματικό | <ul style="list-style-type: none"> – Ελέγξτε τη σύνδεση του εργαλείου στη συσκευή – Ελέγξτε το συνδεδεμένο εργαλείο |
| Ένδειξη "tip" | Ακίδα συγκόλλησης του Microtool μη σωστά τοποθετημένη ή ελαπτωματική | <ul style="list-style-type: none"> – Τοποθετήστε ξανά την ακίδα συγκόλλησης – Αντικαταστήστε την ελαπτωματική ακίδα συγκόλλησης |
| Καμία λειτουργία οθόνης (οθόνη εκτός λειτουργίας) | Δεν υπάρχει τάση δικτύου | <ul style="list-style-type: none"> – Ανοίξτε το διακόπτη του ρεύματος – Ελέγξτε την τάση του δικτύου – Ελέγξτε την ασφάλεια της συσκευής |

11 Εξαρτήματα

| | |
|----------------|---|
| T005 13 841 99 | Σύρμα καθαρισμού για WDC 2 |
| T005 15 125 99 | Σετ στεγνού καθαρισμού WDC 2 |
| T005 15 161 99 | WDH 10T Βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης WSP 80/WP 80 |
| T005 15 162 99 | WDH 20T Βάση εναπόθεσης με διάταξη απενεργοποίησης για WMP |
| T005 27 028 99 | Πλάκα προθέρμανσης WHP 80 |
| T005 27 040 99 | WSB 80 Λουτρό τηγμένου μετάλλου, 80 W |
| T005 29 178 99 | Σετ εμβόλου συγκόλλησης WSP 80 |
| T005 29 179 99 | Σετ εμβόλου συγκόλλησης WMP |
| T005 29 181 99 | WP 80 Σετ εμβόλων συγκόλλησης, 80 W |
| T005 29 188 99 | Σετ εμβόλου συγκόλλησης LR 82 |
| T005 33 133 99 | Σετ αποσυγκόλλησης WTA 50 |
| T005 87 597 28 | Σύνδεσμος επαναφορά (Reset) °C |
| T005 87 597 27 | Σύνδεσμος επαναφορά (Reset) °F |
| T005 31 185 99 | Μονάδα επέκτασης USB |
| μόνο για WD 1M | |
| T005 13 173 99 | Σετ αποσυγκόλλησης WMRT |
| T005 27 042 99 | WSB 150 Λουτρό τηγμένου μετάλλου, 150 W |
| T005 29 189 99 | WSP 150 Σετ εμβόλων συγκόλλησης, 150 W |
| T005 15 152 99 | WDH 30 Βάση εναπόθεσης για WSP 150 |
| T005 29 190 99 | Σετ συγκόλλησης WMRP |
| T005 29 193 99 | WP 120 Έμβολο συγκόλλησης, 120 W |
| T005 15 121 99 | WDH 10 Βάση εναπόθεσης για WP 120 |

Περαιτέρω εξαρτήματα θα βρείτε στις οδηγίες χειρισμού των ξεχωριστών σετ εμβόλων συγκόλλησης.



12 Απόσυρση

Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

13 Εγγύηση

Οι αξώσεις του αγοραστή για τυχόν ελαπτώματα παραγράφονται μετά από ένα έτος από την παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για αναγωγικές αξιώσεις του αγοραστή σύμφωνα με την §§ 478, 479 BGB.

Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη μόνο, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση αντοχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη χρήση του όρου “εγγύηση”.

Μέ επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

Τις ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας θα τις βρείτε κάπως από www.weller-tools.com.

WD 1 (M) /
WD 1000

TR

Kullanım Kılavuzu




WD 1 (M)

WD 1000

Cihaza genel bakış

- 1 Ekran
- 2 UP tuşu
- 3 DOWN tuşu
- 4 Sıcaklık tuşu III
- 5 Sıcaklık tuşu II
- 6 Sıcaklık tuşu I
- 7 Şebeke şalterleri
- 8 Potansiyel dengeleme fiş yuvası
- 9 Lehim aleti için bağlantı yuvası
- 10 USB arabirimleri, B Mini (WD 1M Opsiyonel)
- 11 Şebeke bağlantısı
- 12 Şebeke sigortası
- 13 Sıcaklık göstergesi
- 14 Sıcaklık simbolü
- 15 Zaman fonksiyonu
- 16 Kilitleme
- 17 Optik ayar kontrolü
- 18 Sıcaklık tuşları
- 19 Sabit sıcaklık ekranı
- 20 Özel fonksiyonlar
- 21 Huni tertibatı
- 22 Havya ucu altlığı
- 23 Temizleme seti



İçerik

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Bu kullanım kılavuzu ile ilgili..... | 3 |
| 2 | Güvenliğiniz için..... | 3 |
| 3 | Teslimat kapsamı..... | 4 |
| 4 | Cihaz tanımı..... | 4 |
| 5 | Cihazı işletme alma..... | 6 |
| 6 | Cihaz kullanımı | 7 |
| 7 | Özel fonksiyonlar | 8 |
| 8 | Fabrika ayarlarının geri alınması..... | 15 |
| 9 | WD 1 (M) / WD 1000 bakımı | 15 |
| 10 | Hata mesajları ve hata giderme | 15 |
| 11 | Aksesuar..... | 16 |
| 12 | İmha etme..... | 16 |
| 13 | Garanti..... | 16 |

1 Bu kullanım kılavuzu ile ilgili

Weller WD 1 (M) / WD 1000'ye gösterdiğiniz güven ve bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. İmalat, cihazın kusursuz çalışmasını sağlayacak kalite talepleri doğrultusunda yapılmıştır.

Bu kullanım kılavuzu, WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonunu güvenli ve usulüne uygun olarak işletmeye almak, kullanmak, bakımını yapmak ve basit arızaları kendiniz giderebilmeniz için önemli bilgiler içerir.

- ▷ WD 1(M) / WD 1000 lehim istasyonu ile çalışmadan önce, cihazı işletmeye almadan bu kılavuzun ve ekteki güvenlik uyarılarının tamamını okuyunuz.
- ▷ Bu kullanım kılavuzunu, bütün kullanıcıların erişebileceği bir yerde muhafaza ediniz.

1.1 Dikkate alınan yönergeler

Mikro işlemci denetimli Weller lehim istasyonu WD 1 (M) / WD 1000, 2004/108/EG ve 2006/95/EG önergeleri ile EG uygunluk bildirgesine uygundur.

1.2 Geçerli dokümanlar

- WD 1 (M) / WD 1000 Lehim İstasyonu Kullanım Kılavuzu
- Bu kullanım kılavuzu ile ilgili güvenlik uyarıları kitabı

2 Güvenliğiniz için

WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonu günümüzün teknolojisi ve güvenlik teknolojisi ayarlarına göre üretilmiştir.

Buna rağmen, kitapçıkta güvenlik uyarıları veya bu kullanım kılavuzundaki uyarılar dikkate alınmazsa kişilerin yaralanma ve maddi hasar tehlikesi vardır. WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonunu üçüncü şahıslara daima kullanım kılavuzu ile birlikte veriniz.

2.1 Kullanım alanı

WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonunu sadece kullanım kılavuzunda belirtilen lehimleme ve lehim çıkartma amaçlarına ve burada belirtilen koşullara uygun olarak kullanınız. WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonunun usulüne uygun kullanımı aşağıdakileri de kapsar:

- Bu kullanım kılavuzunu dikkate almanız,
- Diğer bütün dokümanları dikkate almanız,
- Kullanım yerinde ulusal kaza önleme yönetmeliklerini dikkate almanız.

Cihazda kendi yaptığınız değişiklikler için üretici sorumluluk kabul etmez.

3 Teslimat kapsamı

| | WD 1 | WD 1000 | WD 1M |
|--------------------|------|---------|-------|
| Kumanda cihazı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Şebeke kablosu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiş prizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Havya | | ✓ | ✓ |
| Emniyet altlığı | | ✓ | ✓ |
| Çalıştırma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talimatları | | | |
| Güvenlik uyarıları | ✓ | ✓ | ✓ |
| kitapçığı | | | |

4 Cihaz tanımı

Weller WD 1 (M) / WD 1000, endüstriyel imalat teknlığında en yeni teknolojideki elektronik yapı gruplarının profesyonel onarım çalışmaları ile onarım ve laboratuar alanı için çok yönlü kullanılabilen bir lehim istasyonudur.

Dijital ayar elektrigi tekniği, lehim aletindeki yüksek kaliteli sensör ve ısı akfarma tekniği ile birlikte lehim ucunda hassas bir sıcaklık ayarlama tutumunu garanti eder. Hızlı ölçüm değeri algılaması, yüksek ısı hassasiyeti ve yükleme durumunda optimum bir dinamik ısı tutumu sağlar.

80 Watt'a kadar olan tüm havyalar (Microtools hariç) WD 1'ye bağlanabilir. Sıcaklık 50 °C ile 450 °C (150 °F – 850 °F) arasındadır. WD 1M çok fonksiyonludur, 150 Watt'a kadar olan tüm havyalar ve Microtools (WMRP & WMRT) bağlanabilir. Sıcaklık 50 °C ile 450 °C (150 °F – 850 °F) arasındadır. Nominal ve fiili değer dijital olarak gösterilir.

Üç sıcaklık tuşu ile sabit sıcaklık doğrudan seçilebilir. Önceden seçilen sıcaklığı ulaşıldığında optik denetim kontrolü yanıp sönerek (ekranda "✓" sembolü) sinyal verir.

Weller WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonu başka fonksiyonlar da sunar:


- Otomatik alet tanımlama ve ilgili ayar parametresinin devreye alınması
- Dijital sıcaklık ayarı
- Ofset değerleri girme imkanı
- Programlanabilir sıcaklık azaltma (değerleri geri set etme)
- Standby ve kilitleme fonksiyonu
- ESD güvenliğine uygun cihazın antistatik modeli
- Cihazda farklı potansiyel dengeleme olanakları (usulüne uygun topraklanmış standart konfigürasyon)
- Müşteriye özgü kalibrasyon fonksiyonu

4.1 Emniyet altlığı

Huni tertibati (21) havya için 4 ayrı konumda ayarlanabilir ve hiçbir aygit kullanmadan ergonomik olarak en uygun konuma getirilebilir. Arka tarafta havya ucu için (22) altlık olağrı mevcuttur. Altlığın ayağında havya ucu temizleme için bir Temizleme seti (23) bulunur.

4.2 Teknik veriler WD 1 (M) / WD 1000

| | |
|--|--|
| Boyutlar | U x G x Y (mm): 134 x 108 x 147 U x G x Y (inç): 5,27 x 4,27 x 5,77 |
| Ağırlık | yaklaşık 3,4 kg |
| Şebeke gerilimi | 230 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | 95 W |
| Koruma sınıfı | I ve III, antistatik gövde |
| Sigorta (12) | T 500 mA (230 V, 50 / 60 Hz) |
| Sadece WD 1 / WD 1000 | T 1,0 A (120 V, 60 Hz) T 1,25 A (100 V, 50 / 60 Hz) |
| Sigorta (12) | T 800 mA (230 V, 50 / 60 Hz) |
| Sadece WD 1 M | T 1,6 A (120 V, 60 Hz) T 1,6 A (100 V, 50 Hz) |
| Sıcaklık denetimi | 50 °C – 450 °C (150 °F – 842 °F) |
| İşı hassasiyeti | ± 9 °C (± 17 °F) |
| Sıcaklık sabitliği | ± 5 °C (± 9 °F) |
| Havya ucu deşarj direnci (ucundan topraklama) | IPC-J-001D'ye uygun olan |
| Havya ucu deşarj gerilimi (ucundan topraklama) | IPC-J-001D'ye uygun olan |
| Potansiyel dengelemesi | Cihazın alt tarafındaki 3,5 mm'lük cırıcıflı fiş yuvasından (8). |



Potansiyel dengelemesi

3,5 mm'lik cırcırı fis yuvasının (8) farklı kumandaları sayesinde 4 varyant mümkündür:

- Usulüne uygun topraklanmış: Soketsiz (teslimat durumu).
- Potansiyel dengelemesi: Soketli, orta kontakta dengeleme hattı.
- Potansiyelsiz: Soketli
- Usulüne göre yumuşak topraklanmış: Soketli ve lehimlenmiş dirençli. Topraklama seçilen direnç üzerinden



USB arabirim

WD 1M kumanda cihazları mini USB arabirimini (10) ile donatılmıştır. USB arabirimini kullanmak için <http://www.weller.de/en/Weller---Download-Center--Software-Updates.html> 'de bir Weller yazılımı mevcuttur, bununla

- kumanda cihazınızda bir yazılım güncellemesi („Firmware Updater“) yürütülebilir
- kumanda cihazını uzaktan kumanda edebilirsiniz, aynı şekilde ısı grafiklerini görüntüleyebilir, hafızaya alabilir ve yazdırabilirsiniz („Monitorsoftware“).

Uyarı WD 1 ve WD 1M kumanda cihazları USB arabirimini ile donatılabilir (sayfa 16'deki aksesuar listesinde görebilirsiniz).

5 Cihazı işletme alma

UYARI! Elektrik şoku ve yanım tehlikesi



Usulüne uygun olarak yapılmayan kumanda cihazı bağlantılarında yaralanma tehlikesi vardır ve cihaz zarar görebilir. Kumanda cihazının kullanımı sırasında lehim aletinde yanma tehlikesi ortaya çıkacaktır.

- ▷ Ekte bulunan güvenlik uyarılarını, bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını aynı şekilde kumanda cihazınızın kullanım kılavuzunu işletmeye almadan önce tamamen okuyunuz ve belirtilen önlemleri dikkate alınız.
- ▷ Kullanılmayacaksa lehim aletini mutlaka emniyet altlığına koyunuz.

1. Cihazın ambalajını dikkatlice açınız.
2. Lehim aletlerini aşağıdaki gibi bağlayınız:
Lehim aletini bağlantı soketiyle kumanda cihazının bağlantı yuvasına (9) takınız ve biraz sağa döndürerek kilitleyiniz.
3. Lehim aletini emniyet altlığına koyunuz.
4. Şebeke geriliminin tip plakasında belirtilen verilere uygun olup olmadığını ve şebeke şalterinin (7) kapatılmış durumda olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Kumanda cihazını şebekeye bağlayınız (11).
6. Cihazı şebeke şalterinden (7) açınız.

Cihazı açtıktan sonra mikro işlemci, bütün görüntü öğelerinin kısa süreli işletimde olduğu bir self test yürütür. Daha sonra kısa süreyle ayarlanan sıcaklık (hedef değer) ve sıcaklık versiyonu (°C / °F)

görüntülenir.

Daha sonra elektronik sistem otomatik olarak fiili değer görüntüsüne geçer. Ekranda (1) optik ayar kontrolü olarak „x“(17) simbolü görüntülenir:

- Sürekli yanıyorsa sistemin işinme sürecinde olduğu anlaşılır.
- Yanıp sönme, seçilen sıcaklığa erişildiğini gösterir.

Uyarı WD 1 (M) / WD 1000 cihazına bağlanabilen aletleri sayfa 16'deki aksesuar listesinde görebilirsiniz.

6 Cihaz kullanımı

6.1 Sıcaklık ayarı

Sıcaklığın bireysel olarak ayarı

1. Cihazı şebeke şalterinden (7) açınız.
Ekranda fiili sıcaklık değeri gösterilir.
2. **UP** veya **DOWN** tuşuna basınız.
Ekran, ayarlanan nominal değere geçer. Sıcaklık simbolü (14) yanıp söner.
3. İstenilen nominal sıcaklığı ayarlamak için **UP** veya **DOWN** tuşuna basınız:
 - Kısa dokunarak nominal değeri bir derece değiştirebilirsiniz.
 - Sürekli basarsanız nominal değerin ayarını hızlı değiştirebilirsiniz.
 Ayar tuşları bırakıldıkten yaklaşık 2 saniye sonra ekranda tekrar seçilen kanalın fiili değeri gösterilir.
4. **UP** ve **DOWN** tuşlarına aynı anda basınız.
Kanal devreden çıktığında ekranda "OFF" yazısı görünür.
Kanal devreye alındığında ise ekranda güncel fiili sıcaklık gösterilir.
Saklanan veriler, kanal kapatıldığında kaybolmaz.

Sıcaklık tuşları I, II ve III ile sıcaklık seçmek

Sıcaklık nominal değeri ayrı ayrı önceden ayarlanmış üç sıcaklık değerinin (sabit sıcaklıklar) seçilmesi ile ayarlanabilir.

Fabrika ayarları:

- I = 150 °C (300 °F), II = 350 °C (662 °F), III = 380 °C (716 °F)
- ▷ İstenen sıcaklık tuşu I, II veya III 'e basınız.
Seçilen hedef değer yaklaşık 2 saniye ekranda gösterilir. Bu sırada hedef değer göstergesinde sıcaklık simbolü yanıp söner.
Daha sonra ekranda otomatik olarak fiili değer göstergesi görüntülenir.

Sıcaklık tuşu I, II ve III için sıcaklık değerinin ayarlanması

1. İstenen sıcaklık tuşu I, II veya III'e basınız.
2. Nominal sıcaklık değerini **UP** veya **DOWN** tuşu ile ayarlayınız.

3. İstenen sıcaklık tuşu I, II veya III'ü üç saniye basılı tutunuz.

Bu esnada ilgili sıcaklık değeri için sıcaklık göstergesi yanıp söner. 3 saniye sonra ayarlanan değer hafızaya alınır.

4. Sıcaklık tuşlarını tekrar bırakınız.

Uyarı Düşük bir "Setback" sıcaklığı sıcaklık tuşu donanımı, havyanın kullanılmadığı durumda manüel sıcaklığı azaltma imkanını verir.

6.2 Lehimleme ve lehim çıkartma

- ▷ Lehim çalışmalarını, bağıladığınız lehim aletinin kullanım kılavuzuna göre yapınız.

Havya uçlarını korumak

- İlk ısıtma sırasında selektif ve kalaylanabilir lehimli havya ucu kullanınız. Bu, kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan oksit katmanlarını ve havya ucundaki bozuklukları düzeltir.
- Lehime ara verdığınızda ve havyayı altlığa koymuşunuzda havya ucunun iyice kalaylanmış olmasına dikkat ediniz.
- Fazla toplayıcı lehim pastası kullanmayın.
- Her zaman havya ucunun yerine tam oturmasına dikkat ediniz.
- Çalışma sıcaklığını mümkün olduğunda düşük ayarlayınız.
- Uygulama için mümkün olan en büyük havya ucu biçimini seçiniz, kural olarak yaklaşık havya tamponu büyülüğünde olmalıdır
- Havya ucu ile lehim yeri arasında mümkün olduğunda geniş alanlı bir sıcaklık geçisi sağlayınız, bunun için havya ucunu iyice kalaylayınız.
- Çalışmaya uzun süre ara verecekseniz lehim sisteminizi kapatın veya kullanılmadığı süre boyunca Weller'in size sunduğu sıcaklık azaltma fonksiyonunu kullanınız
- Havyayı altlığa koymadan önce havya ucuna biraz lehim sürüneniz.
- Lehimi havya ucuna değil lehim yerine sürüneniz.
- Havya uçlarını bağlı bulundukları aletle birlikte değiştiriniz.
- Havya ucuna mekanik güç kullanmayın.

Uyarı Kumanda cihazları ortalama bir havya ucu büyülüğine göre ayarlanmıştır. Uç değişikliği veya başka uç biçimleri kullanımı dolayısıyla sapmalar oluşabilir.

7 Özel fonksiyonlar




Özel fonksiyonlar 2 menü düzeyine ayrılmıştır:

- Standby sıcaklığı, sıcaklık düşürme (Setback), otomatik kapatma süresi (Auto-OFF), sıcaklık ofset ayarı, Window fonksiyonu, sıcaklık birimleri ve kilitleme fonksiyonu için ayarlama olanakları içeren Menü 1
- ID kodu ve kalibrasyon fonksiyonu (FCC) için ayarlama olanakları içeren Menü 2

| | | |
|--|--------|--------|
| | 2 s => | Menü 1 |
| | | |
| | 4 s => | Menü 2 |
| | 1x => | ON/OFF |

7.1 Menü 1 özel fonksiyonlarının seçimi

| Özel fonksiyonlar | Navigasyon | |
|-------------------|------------|-----|
| STANDBY | | |
| SETBACK | ↑ | I |
| AUTO OFF | | |
| OFFSET | ↓ | II |
| WINDOW | | |
| °C / °F | EXIT | III |
| | | |



1. **UP** ve **DOWN** tuşlarını aynı anda basılı tutunuz.

2 saniye sonra ekranda „– 1 –“ görünür.

2. Tuşları bırakınız.

Menü 1 özel fonksiyonlarının seçimi devreye alındı.
Şimdi ayarlar yapılabılır.

- I, II tuşlarını kullanarak menü noktalarını seçiniz.
- III tuşu ile menüden çıkışabilirsiniz (EXIT).

Özel fonksiyonların fabrika ayarlarına geri alınması

1. III tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz.

2. Ardından **UP** ve **DOWN** tuşlarına aynı anda basınız.

Ekranda „FSE“ yazısı görünür.

Lehim istasyonu şimdi tekrar fabrika ayarlarına geri alınmıştır.

Standby sıcaklık ayarı

Sıcaklık kapanmasından sonra otomatik olarak Standby sıcaklığı ayarlanır. Fiili sıcaklık yanıp sönerek gösterilir. Ekranda "STANDBY" görünür (100 °C – 300 °C / 200 °F – 600 °F).

1. Menü 1'de STANDBY menü seçeneğini seçiniz.

2. Standby sıcaklık için nominal değeri **UP** veya **DOWN** tuşu ile ayarlayınız.

3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.

Sıcaklık kapatma (SETBACK) ayarı

Lehim aleti kullanılmazsa sıcaklık, ayarlanan Setback süresinden sonra Standby sıcaklığına düşürülür. Geri set etme (Setback) durumu yanıp sönen bir fiili değer göstergesi ile gösterilir ve ekranda „STANDBY“ yazar. **UP** veya **DOWN** tuşuna basarak bu geri set etme durumu sona erdirilir. Alete bağlı olarak parmak şalteri veya kumanda allığındaki değerleri geri set etme durumunu devreden çıkartır.

Aşağıdaki değerleri geri set etme (Setback) ayarları mümkündür:

- „0 dak“: Setback OFF (fabrika ayarı)
- „ON“: Setback ON (hava bırakıldıktan sonra kumanda allığı ile derhal Standby sıcaklığına geçilir).
- „1-99 dak“: Setback ON (bireysel ayarlanabilir Setback süresi)
 1. Menü 1'de SETBACK menü seçeneğini seçiniz.
 2. Setback değerini **UP** veya **DOWN** tuşu ile ayarlayınız.
 3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.

Uyarı

Cok düşük sıcaklıkların gerekliliği lehim çalışmalarında değerleri geri setback fonksiyonunun güvenilirliği olumsuz bir şekilde etkilenebilir.



Otomatik kapatma süresi (AUTO-OFF) ayarı

Lehim aleti kullanılmadığı durumda AUTO-OFF süresi dolduktan sonra lehim aletinin ısıtma sistemi kapanır.

Sıcaklık kapatma, ayarlanan Setback fonksiyonundan bağımsızdır. Fiili sıcaklık, yanıp sönerken göstergeler ve arta kalan ısı göstergesi görevini görür. Ekranda "OFF" yazısı görünür. 50 °C (150 °F) altında ekranда yanıp sönen bir çizgi görünür.

Aşağıdaki AUTO-OFF süresi ayarları mümkündür:

- "0 dak": AUTO-OFF fonksiyonu kapalı.
 - „1-999 dak“: AUTO-OFF süresi, bireysel ayarlanabilir.
1. Menü 1'de OFF menü seçeneğini seçiniz.
 2. AUTO-OFF nominal süre değerini **UP** veya **DOWN** tuşu ile ayarlayınız.
 3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.



Farklı SETBACK ve AUTO OFF fonksiyonu ayarlarında ısı tutumu

| Ayarlar | | Kumanda alıksız ısı tutumu |
|-------------------------|----------------------|---|
| SETBACK Time [1-99 dak] | OFF Time [1-999 dak] | |
| 0 | 0 | Lehim aleti, ayarlanan lehim sıcaklığında kalır. |
| ON | | |
| 0 | Time | Lehim aleti kullanılmazsa ¹⁾ OFF süresi dolduktan sonra kapanır. |
| ON | | |
| Time | 0 | Lehim aleti kullanılmazsa ¹⁾ SETBACK süresi dolduktan sonra STANDBY sıcaklığına ²⁾ düşülür. |
| Time | Time | Lehim aleti kullanılmazsa ¹⁾ SETBACK süresi dolduktan sonra STANDBY sıcaklığı ²⁾ düşülür ve OFF süresi dolduktan sonra kapanır. |
| | | Kumanda alıktı ısı tutumu |
| 0 | 0 | Lehim aleti alıktı ³⁾ kapatılır. |
| ON | 0 | Lehim aleti alıktı ³⁾ STANDBY sıcaklığına ²⁾ düşer. |
| 0 | Time | Lehim aleti alıktı ³⁾ OFF süresi dolduktan sonra kapanır. |
| ON | Time | Lehim aleti alıktı ³⁾ STANDBY sıcaklığına ²⁾ düşer ve OFF süresi dolduktan sonra kapanır. |
| Time | 0 | Lehim aleti alıktı ³⁾ SETBACK süresi dolduktan sonra STANDBY sıcaklığına ²⁾ düşer. |
| Time | Time | Lehim aleti alıktı ³⁾ SETBACK süresi dolduktan sonra STANDBY sıcaklığı ²⁾ düşülür ve OFF süresi dolduktan sonra kapanır. |

¹⁾ Kullanılmazsa = UP/DOWN tuşlarına basma ve sıcaklık düşüşü > 3 °C yok.

²⁾ STANDBY sıcaklığı ayarlanan nominal sıcaklığın altında olmalıdır, aksi takdirde SETBACK fonksiyonu devre dışı kalır.

³⁾ Eğer bir kumanda alıktı bağlı ise, lehim aleti alıktı dışında daima ayarlanan nominal sıcaklıkta kalır. Alıktı fonksiyonu, lehim aletini bir kez bırakıktan sonra devreye girer


Uyarı STANDBY ve OFF modunun sıfırlanması:

- Kumanda alıktı olmadan **UP**- veya **DOWN** tuşuna basarak-
- Kumanda alıktı ile lehim aletini alıktan çıkartarak.

Sıcaklık ofset ayarı

Gerçek lehim havyası sıcaklığı, sıcaklık ofseti girilerek ± 40 °C ($\pm 72 ^\circ\text{F}$)'ye uyarlanabilir.


1. Menü 1'de OFFSET menü seçeneğini seçiniz.
2. AUTO-OFFSET sıcaklık değerini **UP** veya **DOWN** tuşu ile ayarlayınız.
3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.




Window fonksiyonu ayarı

Ayarlanmış, kilitlenmiş bir sıcaklığından, WINDOW fonksiyonu yardımı ile $\pm 99^{\circ}\text{C}$ ($\pm 180^{\circ}\text{F}$)'lık bir sıcaklık penceresi ayarlanabilir.

Uyarı WINDOW fonksiyonunu kullanabilmek için lehim istasyonu kilitli durumda (bkz. "Kilitleme fonksiyonunun açılması/kapatılması") olmalıdır.



- ▲ 1. Menü 1'de WINDOW menü seçeneğini seçiniz.
- ▼ 2. WINDOW sıcaklık değerini UP veya DOWN tuşu ile ayarlayınız.
- ▲ 3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.



Sıcaklık biriminin değiştirilmesi

Sıcaklık biriminin $^{\circ}\text{C}$ 'dan $^{\circ}\text{F}$ 'a veya tam tersi olarak değiştirilmesi.


- ▲ 1. Menü 1'de $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ menü seçeneğini seçiniz.
- ▼ 2. Sıcaklık birimini UP veya DOWN tuşu ile ayarlayınız.
- ▲ 3. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.

Kilitleme fonksiyonunun açılması/kapatılması


Kilitleme fonksiyonu açıldıktan sonra lehim istasyonunda yalnızca I, II ve III sıcaklık tuşları kullanılabilir. Diğer bütün ayarlar, kilitleme açılına kadar değiştirilemez.

Lehim istasyonunu kilitlemek:

1. Menü 1'de LOCK menü seçeneğini seçiniz.
Ekran "OFF" yazısı görüntülenir. Anahtar simbolü yanıp söner.



- Uyarı** "OFF" görüntülendiği anda I veya II tuşuna basarak menü seçeneğinden, hafızaya alınmış kilitleme kodu olmadan çıkabilirsiniz.
2. 3 haneli kilitleme kodunu UP veya DOWN tuşu ile ayarlayınız.
 3. III tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
Kod hafızaya alınır. Anahtar simbolü gösterilir. İstasyon kilitlenir. Gösterge ana menüye geçer.



Lehim istasyonunun kilidini açmak:

1. Menü 1'de LOCK menü seçeneğini seçiniz.
Ekran „ON“ yazısı görüntülenir. Anahtar simbolü gösterilir.
2. 3 haneli kilitleme kodunu UP veya DOWN tuşu ile giriniz.
3. III tuşuna basınız.
İstasyon açılır. Gösterge ana menüye geçer.

Uyarı Lehim istasyonunun kilidinin açılması bir dekoder listesi veya bir sıfırlama soketi yardımıyla da yapılabilir.

7.2 Menü 2 özel fonksiyonlarının seçimi

| Özel fonksiyonlar | Navigasyon |
|-------------------|------------|
| ID | ↑ |
| FCC | I |
| AUTO CHANNEL | ↓ |
| HI / LO CONTROL | II |
| | III |
| | EXIT |

1. Özel fonksiyon girişi için istenilen kanalı I, II veya III seçiniz.

2. UP ve DOWN tuşlarını aynı anda basılı tutunuz.

4 saniye sonra ekranda „- 2 -“ görünür.

3. Tuşları bırakınız.

Menü 2 özel fonksiyonlarının seçimi devreye alındı.

Şimdi ayarlar yapılabılır.

- I ve II tuşlarını kullanarak menü noktalarını seçiniz.

- III tuşu ile menüden çıkıştırırsınız (EXIT).

İstasyon tanımlama (ID kodu) ayarı

Opsiyonel USB arabirimini kullanarak birden fazla

WD 1 (M) / WD 1000 lehim istasyonu tüm fonksiyonlarıyla kumanda ve uzaktan kontrol edilebilir. Belirgin bir şekilde tanımlanabilmesi için her istasyonun bir istasyon tanımlamaya (ID kodu) ihtiyacı vardır.

1. Menü 2'de REMOTE ID menü seçeneğini seçiniz.

2. UP veya DOWN tuşu ile bir ID giriniz
(olası değerler 0 – 999).

3. I (geri) tuşuyla geriye veya II (ileri) tuşuyla ileriye gidebilirsiniz.

Uyarı Değişiklik yapmadan menü seçeneğinden çıkmak için III tuşuna basınız (EXIT).

Kalibrasyon fonksiyonunu (Factory Calibration Check) kullanmak

FCC fonksiyonu ile lehim istasyonunun ısı hassasiyeti kontrol edilebilir ve muhtemel sapmalar dengelenebilir. Bunun için lehim havyası sıcaklığı, harici bir sıcaklık ölçüm cihazı ve lehim aletine uygun bir sıcaklık ölçüm ucu ile ölçülmelidir. Kalibrasyondan önce ilgili kanal seçilmelidir.

UYARI!

Yanık tehlikesi

Lehim aleti kalibrasyon işlemi sırasında sınır. Dokunursanız yanıklara sebep olabilir.

▷ Sıcakken lehim aletine dokunmayın ve tutuşabilecek nesneleri sıcak lehim aletine yaklaştmayınız.




Kalibrasyonun 100 °C / 212 °F'de değiştirilmesi

1. Harici sıcaklık ölçüm cihazının ısı hissedicisini (0,5 mm) sıcaklık ölçüm ucuna takınız.

2. Menü 2'de FCC menü seçeneğini seçiniz.

3. DOWN tuşuna basınız.


Kalibrasyon noktası 100 °C / 212 °F seçilir.



Havya ucu 100 °C / 212 °F'de ısıtilir.

Sıcaklık sabit olduğu anda ayar kontrolü yanıp söner.

4. Ölçüm cihazının gösterilen sıcaklıklarını ekrandaki göstergelerle karşılaştırınız.
 5. **UP** veya **DOWN** tuşu ile harici ölçüm cihazında gösterilen değer ve istasyonda gösterilen değer arasındaki farkı lehim istasyonunda ayarlayınız.
Mümkün olan azami sıcaklık farkı ± 40 °C (± 72 °F).
- Örnek:
- Ekran 100 °C, harici ölçüm cihazı 98 °C: Ayar **▲ 2**
Ekran 100 °C, harici ölçüm cihazı 102 °C: Ayar **▼ 2**



Uyarı Değişiklik yapmadan menü seçeneğinden çıkmak için **III** tuşuna basınız (EXIT).


6. Değerini onaylamak için **II** (Set) tuşuna basınız.
Sıcaklık farkı 0'a geriye alınır. 100 °C / 212 °F'de kalibrasyon kapalıdır.
7. **III** tuşuna basarak Menü 2'den çıkışınız.

Kalibrasyonun 450 °C / 842 °F'de değiştirilmek

1. Harici sıcaklık ölçüm cihazının ısı hissedicisini (0,5 mm) sıcaklık ölçüm ucuna takınız.



2. Menü 2'de FCC menü seçeneğini seçiniz.
Kalibrasyon noktası 450 °C / 842 °F seçilir.
Havya ucu 450 °C / 842 °F'de ısıtilir.
Sıcaklık sabit olduğu anda ayar kontrolü yanıp söner.



4. Ölçüm cihazının gösterilen sıcaklıklarını ekrandaki göstergelerle karşılaştırınız.
5. **UP** veya **DOWN** tuşu ile harici ölçüm cihazında gösterilen değer ve istasyonda gösterilen değer arasındaki farkı lehim istasyonunda ayarlayınız.
Mümkün olan azami sıcaklık farkı ± 40 °C (± 72 °F).

Örnek:

Ekran 450 °C, harici ölçüm cihazı 448 °C: Ayar **▲ 2**

Ekran 450 °C, harici ölçüm cihazı 452 °C: Ayar **▼ 2**



Uyarı Değişiklik yapmadan menü seçeneğinden çıkmak için **III** tuşuna basınız (EXIT).

6. Değerini onaylamak için **II** (Set) tuşuna basınız.
Sıcaklık farkı 0'a geriye alınır. 450 °C / 842 °F'de kalibrasyon kapalıdır.
7. **III** tuşuna basarak Menü 2'den çıkışınız.

Kalibrasyonun fabrika ayarlarına geri alınması

1. Menü 2'de FCC menü seçeneğini seçiniz.




2. **III** tuşunu basılı tutunuz.
Ardından **UP** ve **DOWN** tuşlarına aynı anda basınız.
Ekranda „FSE“ (Factory Setting Enabled) görünür.



Lehim istasyonu şimdî tekrar fabrika kalibrasyonuna geri alınmıştır.

4. I (geri) tuşıyla geriye veya II (ileri) tuşıyla ileriye gidebilirsiniz.

WP 120 için ayar karakteristiğinin ayarlanması



HI / LO CONTROL fonksiyonu ile fabrika tarafından HI olarak

ayarlanan ayar karakteristiği WP 120 için ayarlanır:

- 1 Menü 2'de HI / LO menü noktasını seçiniz.
2. UP (HI) veya DOWN (LO) tuşuna basarak durumu ayarlayınız.

TR

8 Fabrika ayarlarının geri alınması

Özel fonksiyonların geri alınması

Bu fonksiyon „7.1 Menü 1 özel fonksiyonlarının seçilmesi“ altında, „Özel fonksiyonların fabrika ayarlarına geri alınması“ bölümünde, sayfa 10'de tanımlanmıştır.

Kalibrasyonun fabrika ayarlarına geri alınması

Bu fonksiyon „7.2 Menü 2 özel fonksiyonlarının seçilmesi“ altında, „Kalibrasyonun fabrika ayarlarına geri alınması“ bölümünde, sayfa 14'da tanımlanmıştır.

9 WD 1 (M) / WD 1000 bakımı

Isıtma elemanı / sensör arasındaki geçiş ve havya ucu kirden, yabancı nesnelerden ve zararlardan etkilenmemelidir, aksi takdirde sıcaklık denetiminde kesinlik sağlanamaz.

10 Hata mesajları ve hata giderme

| Mesaj/Belirti | Olası nedən | Yardım önlemleri |
|-------------------------------------|--|--|
| Gösterge "---" | <ul style="list-style-type: none"> - Alet tanınmadı - Alet arızalı | <ul style="list-style-type: none"> - Cihazdaki alet bağlantısı kontrol edilmelidir - Bağlı alet kontrol edilmelidir |
| Gösterge "tip" | Microtool'un havya ucu doğru takılmamış veya arızalı | <ul style="list-style-type: none"> - Havya ucu yeniden takılmalıdır - Arızalı havya ucu değiştirilmelidir |
| Ekrana fonksiyon yok (ekran kapalı) | Şebeke gerilimi yok | <ul style="list-style-type: none"> - Şebeke şalteri açılmalıdır - Şebeke gerilimi kontrol edilmelidir - Cihaz sigortası kontrol edilmelidir |

11 Aksesuar

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| T005 13 841 99 | WDC 2 için Helisel lehim teli |
| T005 15 125 99 | WDC 2 Kuru temizleme tertibatı |
| T005 15 161 99 | WDH 10T Kumanda allığı WSP 80/WP 80 |
| T005 15 162 99 | WDH 20T Kumanda allığı, WMP için |
| T005 27 028 99 | Ön ısıtma plakası WHP 80 |
| T005 27 040 99 | WSB 80 Lehim banyosu, 80 Watt |
| T005 29 178 99 | Havya seti WSP 80 |
| T005 29 179 99 | Havya seti WMP |
| T005 29 181 99 | WP 80 Havya seti, 80 Watt |
| T005 29 188 99 | Havya seti LR 82 |
| T005 33 133 99 | Lehim çıkışma seti WTA 50 |
| T005 87 597 28 | Sıfırlama soketi °C |
| T005 87 597 27 | Sıfırlama soketi °F |
| T005 31 185 99 | USB Genişletme modülü |

Yalnız WD 1M için

| | |
|----------------|---------------------------------|
| T005 13 173 99 | WMRT Lehim çıkışma seti |
| T005 27 042 99 | WSB 150 Lehim banyosu, 150 Watt |
| T005 29 189 99 | WSP 150 Havya seti, 150 Watt |
| T005 15 152 99 | WDH 30 Altılık, WSB 1500 için |
| T005 29 190 99 | WMRP Lehim seti |
| T005 29 193 99 | WP 120 Havya, 120 Watt |
| T005 15 121 99 | WDH 10 Altılık, WP 120 için |

Diğer aksesuarları diğer havya setlerinin kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz.



12 İmha etme

Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz.

13 Garanti


Satıcının garanti talepleri teslimattan sonra bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Bu durum §§ 478, 479 BGB'ye göre satıcının müracaat hakkı için geçerli değildir.

Verdiğimiz garanti, sadece yapı veya dayanıklılık garantisidir, „Garanti“ terimi altında tarafımızdan yazılı olarak belirtilmişse geçerlidir.


Teknik değişikliklerin hakkı saklıdır!

Güncellenmiş kullanım kılavuzlarını www.weller-tools.com sayfasında bulabilirsiniz.


WD 1 / WD 1000 ab 3. Quartal 2007



WD 1 / WD 1000 – Exploded Drawing



Leiterplatte Display



Ersatz:
Leiterplattenset WD 1 N-N
0058758757

Leiterplatte USB-Modul
0058758040

Netzsicherung
(mains fuse)

Netzschalter
(mains switch)

Netzspannung
(line voltage)


110V - 120V -
220V - 240V

Lötkolben
(soldering iron)

Leiterplatte Anschluß

Potentialausgleichs-
buchse
(potential balance
socket)

WD 1M / WD 1000 – Exploded Drawing



GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Phone: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

SWEDEN

Apex Tool Group AB
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
Phone: +46 (0) 510 77 71 720

AUSTRALIA

Apex Tools
P.O. Box 366, 519 Nurigong Street
Albury, N. S. W. 2640
Phone: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

ITALY

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Phone: +39 (02) 9033101
Fax: +39 (02) 90394231

SWITZERLAND

Apex Tool Switzerland Sàrl
Crêt-St-Tobet 15
2022 Bevaix
Phone: +41 (0) 24 426 12 06
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

INDIA

Apex Power Tools India Pvt. Ltd.
Regus business centre
Level 2, Elegance, Room no. 214
Mathura Road, Jasola
New Delhi - 110025

FRANCE

Apex Tool Group S.N.C
25 Av Maurice Chevalier
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

USA

Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd. Suite A
Sparks, MD 21152
Phone: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

CHINA

Apex Tool Group
A-8 Building, No. 38 Dongsheng Road,
Heqing Industrial Park, Pudong
Shanghai 201201
Phone: +86 (21) 60 88 02 88
Fax: +86 (21) 60 88 02 89

GREAT BRITAIN

Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY
Phone: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

CANADA

Apex Tools - Canada
5925 McLaughlin Rd. Mississauga
Ontario L5R 1B8
Phone: +1 (905) 455 5200
Fax: +1 (905) 387-2640

SOUTH EAST ASIA

Apex Power Tools India Pvt. Ltd.
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235, 245
India land Global Industrial Park
(Next to Tata Johnson Control)
Taluka-Mulsi, Phase-I
Hinjawadi Pune (411057)
Maharashtra, India
toolsindia@apextoolgroup.com