


HAP 200

Käyttöohjeet




HAP 200
Laitekatsaus

Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön.



- 1 Sähköliitäntäkaapeli liitäntäpistokkeella
- 2 Kuumailmaletkun liitäntä
- 3 Painokytkin
- 4 Teline
- 5 SuutinadAPTERI
- 6 Suutin



Sisältö

1	Tähän ohjekirjaan liittyviä tietoja	3
2	Turvallisuutesi takaamiseksi.....	3
3	Toimitussisältö	4
4	Laitekuvaus	4
5	Laitteen käyttöönotto.....	5
6	Lisävarusteet	6
7	Hävittäminen.....	6
8	Takuu	6

1 Tähän ohjekirjaan liittyviä tietoja

Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meille ostamalla Weller kuumailmakkoli HAP 200:n. Sen valmistuksessa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, joita noudattamalla HAP 200:n käyttöönotto, käyttö, huolto ja pienempien käytönhäiriöiden korjaus sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti.

- ▷ Ennen kuin alat työskentelemään HAP 200:n kanssa, lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet kokonaan läpi ennen HAP 200:n käyttöönottoa.
- ▷ Säilytä tästä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettävässä.

1.1 Noudatetut direktiivit

Weller kuumailmakkoli HAP 200 on EY-vaatimustenvakuutuksessa annettujen tietojen mukainen ja täyttää direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2011/65/EU vaatimukset.

1.2 Muut huomioitavat asiakirjat

- HAP 200:n käyttöohjeet
- Tähän ohjekirjaan liitetty turvallisuusohjevihko
- Ohjainlaitteen käyttöohjeet

2 Turvallisuutesi takaamiseksi

Kuumailmakkoli HAP 200 on valmistettu tekniikan viimeisimmän tason ja yleisesti hyväksytyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaan. Siitä huolimatta on vaara syntyä henkilö- ja esinevahinkoja, jos et noudata oheisen turvallisuusvihkon turvallisuusohjeita etkä tässä ohjekirjassa annettuja varo-ohjeita. Jos luovutat HAP 200:n muiden käyttöön, anna käyttöohjekirja aina mukaan.

2.1 Tärkeitä ohjeita, joita täytyy noudattaa

- Aseta kuumailmakolvi aina alkuperäiseen telineeseen.
- Poista kaikki syttyvät esineet kuuman juottotyökalun läheisyydestä.
- Älä missään tapauksessa kytke kuumailmalaitteisiin palavien kaasujen syöttöä.
- Käytä sopivia suojavaatteita työskennellessäsi HAP 200:n kanssa.
- Älä kohdista kuumailmasuihkua ihmisiä kohti äläkää katso kuumailmasuihkuun.
- Älä missään tapauksessa anna HAP 200:n olla valvomatta pääällä.
- Älä tee jännitteen alaisiin osiin liittyviä töitä.
- Huolehdi suojaakaasujen käytössä riittävästä tuuletuksesta.
- Noudata ohjainlaitteen käyttöohjeita.

2.2 Määräystenmukainen käyttö

Käytä HAP 200:aa yksinomaan käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen pinta-asennettavien komponenttien juottamiseen ja juotosten irrottamiseen tässä mainituilla edellytyksillä. HAP 200:n määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös se, että

- noudatat täta ohjekirjaa,
- noudatat kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja,
- noudatat maakohtaisia tapaturmantorjuntamäääräyksiä käyttöpaikalla.

Valmistaja ei otta mitään vastuuta käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä eikä laitteeseen ominpäin tehdystä muutoksista.

3 Toimitussisältö

- Kuumailmakolvi HAP 200
- Käyttöohjeet
- Turvallisuusohjeihko
- Teline WDH 30
- Suutin Ø 3,0 mm
- Suutinavain normaalisuuttimelle
- Suutinadapteri M6
- Kiintoavain SW8

4 Laitekuvaus

Weller kuumailmakolvi HAP 200 integroidulla painokytkimellä (3) soveltuu pinta-asennettavien komponenttien juottamiseen ja juotosten irrottamiseen. Se on yleiskäytöinen laajan suutinvalikoiman ansiosta.

Kuumailmasuihkuu ohjataan kahvaan integroidulla painokytkimellä (3). Kolvissa oleva ioniloukku huolehtii siitä, että ulosvirtaava

kuumailma ei sisällä staattisia varauksia. Letku ja kahva ovat malliltaan antistaattisia.

Lämpötilasäädettyä kuumailmaa voidaan säätää ohjainlaitteella 50 °C ja 550 °C (100 °F ja 1000 °F) välillä.

4.1 Tekniset tiedot HAP 200

Lämmitysteho	200 W
Lämmitysjännite	24 V AC
Maks. ilmamäärä	15 l/min
Lämpötila-alue	50 °C ja 550 °C (100 °F ja 1000 °F)
Lämpötilatarkkuus	± 30 °C / ± 80 °F

Potentiaalin tasaus

Kuumailmakolvi HAP 200 on varustettu potentiaalin tasausjohdolla, joka voidaan kytkeä käytettävän ohjainlaitteen käyttöohjeiden mukaan.

5 Laitteen käyttöönotto

VAROITUS! Loukkaantumisvaara kuumailman ja suojausujen takia.



Kuumailmakolin käytössä on palovammavaara ulosvirtaavan kuumailman takia. Suojausujen käytössä voi syntyä tukehutmisvaara.

- ▷ Lue oheiset turvallisuusohjeet, käyttöohjeiden turvallisuusohjeet sekä ohjainlaitteen ohjekirja ennen HAP 200:n käyttöönottoa kokonaan läpi ja noudata niissä annettuja varotoimenpiteitä!

1. Ota kuumailmakolvi HAP 200 varovasti pois pakkauksesta.
 2. Varmista, että ohjainlaite on kytketty pois päältä.
 3. Aseta kuumailmakolvi HAP 200 turvatelineeseen (4).
 4. Kytke HAP 200:n sähköliitintäpistoke (1) ohjainlaitteen 7-napaiseen liittäntäholkkiin ja lukitse se käänämällä hieman oikealle.
 5. Työnnä HAP 200:n letku (2) ohjainlaitteen "Air-nippaan".
 4. Kytke ohjainlaite verkkokytkimestä päälle ja sääädä lämpötila ja ilmavirran määrä.
- Noudata tässä yhteydessä ohjainlaitteen käyttöohjeita.

5.1 Työohjeita

VARO! Liian pitkä suutinkierre vaurioittaa kolvin kuumennuselementtiä.



Kuumailmasuuttimien kierresyvyys on maks. 5 mm (0,2").

Pitempi kierre rikkoo kuumennuselementin.

- ▷ Huomioi kiinniruuvattavien suuttimien oikea kierresyvyys!
- ▷ Käytä alkuperäisiä Weller-kuumailmasuuttimia!

HAP 200:n mukana saat SW8 suutinavaimen. Käytä sitä suuttimen vaihtoon ja pidä vastaan kuumennuselementistä oheisella kiintoavaimella.

Ohje Kun ruuvaat oheisen suutinadapterin (5) (005 87 610 28) suutinavaimen SW8 avulla paikalleen HAP 200:aan, voit käyttää samoja suuttimia kuin HAP 1:ssä.

Varaosa-kuumailmakolvit ovat valmiiksi säädettyjä ja voidaan kytkeä paikoilleen ja käyttää ilman jälkisäättöä.

Suosittemme käyttämään kuumailmalämpötilan tarkastuksessa erikoismittaussuuntia (005 87 278 08), jolla saadaan liitos vaippatermoelementtiin (\varnothing 0,5 mm).

6 Lisävarusteet

HAP 200 kuumailmasuuttimet (ks. Katsaus Hot Air Nozzles)

7 Hävittäminen

Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

8 Takuu

Ostajan on esittettävä mahdollisia puutteita koskevat vaatimukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien. Tämä ei pärde §§ 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan regressioikeuksiin.

Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja "takuu"-sanaa käyttämällä.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta www.weller-tools.com.

HAP 200


Οδηγίες Λειτουργίας




GR

HAP 200**Επισκόπηση συσκευής**

Εναποθέτετε το εργαλείο συγκόλλησης σε περίπτωση μη χρήσης πάντοτε στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας.



- 1 Ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης με φίς σύνδεσης
- 2 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα θερμού αέρα
3. Διακόπτης δακτύλου
- 4 Βάση εναπόθεσης
- 5 Προσαρμογέας ακροφυσίου
- 6 Ακροφύσιο



Περιεχόμενα

1	Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού	3
2	Για τη δική σας ασφάλεια	3
3	Υλικά παράδοσης	4
4	Περιγραφή της συσκευής	4
5	Θέση της συσκευής σε λειτουργία	5
6	Εξαρτήματα.....	6
7	Απόσυρση	6
8	Εγγύηση	6

1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής.

Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε το HAP 200 σε λειτουργία, να το χειρίστείτε, να το συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες.

- ▷ Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χειρισμού και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε λειτουργία του HAP 200 και προτού αρχίσετε την εργασία με το HAP 200.
- ▷ Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες.

GR

1.1 Οδηγίες που λήφθηκαν υπόψη

Το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 της Weller ανταποκρίνεται στα στοιχεία της Δηλωσης πιστότητας EK με τις οδηγίες 2004/108/EK, 2006/95/EK. και 2011/65/EU.

1.2 Συνισχύοντα έγγραφα

- Οδηγίες λειτουργίας του HAP 200
- Συνοδευτικό τεύχος υποδείξεων ασφαλείας για αυτές τις οδηγίες χειρισμού
- Οδηγίες λειτουργίας της μονάδας ελέγχου

2 Για τη δική σας ασφάλεια

Το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 κατασκευάστηκε σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής ασφαλείας. Παρόλ' αυτά υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς απόμων και υλικές ζημιές, όταν δεν προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στο συνημμένο τεύχος ασφαλείας καθώς και τις προειδοποιητικές υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Παραδίδετε το HAP 200 σε τρίτους πάντοτε μαζί με τις οδηγίες χειρισμού.

2.1 Αυτά πρέπει να προσέξτε

- Φυλάγετε το έμβιο θερμού αέρα πάντοτε στη γνήσια θέση εναπόθεσης.
- Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά από το καυτό εργαλείο συγκόλλησης.
- Μη συνδέσετε ποτέ εύφλεκτα αέρια στις συσκευές σας θερμού αέρα.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη λειτουργία του HAP 200.
- Μην κατευθύνετε την ακτίνα του καυτού αέρα πάνω σε άτομα ή μην κοιτάζετε στην ακτίνα του καυτού αέρα.
- Μην αφήνετε ποτέ το καυτό HAP 200 χωρίς επιτήρηση.
- Μην εργάζεστε σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.
- Σε περίπτωση χρήσης αδρανών αερίων φροντίζετε να υπάρχει επαρκής αερισμός.
- Προσέχετε τις οδηγίες λειτουργίας της δικής σας μονάδας ελέγχου.

2.2 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε το HAP 200 αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό που αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας για συγκόλληση και αποκόλληση επιφανειακά συναρμολογημένων δομοστοιχείων κάτω από τις αναφερόμενες εδώ προϋποθέσεις. Η Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού του HAP 200 συμπεριλαμβάνει και το γεγονός, ότι

- τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού,
- προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα,
- τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στο τόπο χρήσης.

Για κάθε άλλη χρήση, που αποκλίνει από τις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση αυθαίρετης μετατροπής στη συσκευή, δεν αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή καμία υπεγγυότητα

3 Υλικά παράδοσης

- Έμβιο θερμού αέρα HAP 200
- Οδηγίες λειτουργίας
- Τεύχος υποδείξεων ασφαλείας
- Βάση εναπόθεσης WDH 30
- Ακροφύσιο Ø 3,0 mm
- Καρυδάκι για κανονικό ακροφύσιο
- Προσαρμογέας ακροφυσίου M6
- Γερμανικό κλειδί SW8

4 Περιγραφή της συσκευής

Το έμβιο θερμού αέρα HAP 200 της Weller με ενσωματωμένο διακόπτη δακτύλου (3), είναι κατάλληλο για συγκόλληση και

αποκόλληση επιφανειακά συναρμολογημένων δομοστοιχείων. Χάρη στο ευρύ πρόγραμμα ακροφυσίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά. Μέσω του ενσωματωμένου στη χειρολαβή διακόπτη δακτύλου (3) ελέγχεται η ροή του αέρα. Η παγίδα ιόντων στο έμβολο φροντίζει, ώστε ο εξερχόμενος θερμός αέρας να είναι ελεύθερος από στατικά φορτία. Ο εύκαμπτος σωλήνας και η χειρολαβή είναι κατασκευασμένα αντιστατικά.

Ο θερμός αέρας, ελεγχόμενος μέσω της θερμοκρασίας, μπορεί να ρυθμιστεί με τη μονάδα ελέγχου μεταξύ 50°C και 550°C (100°F και 1000 °F).

4.1 Τεχνικά στοιχεία HAP 200

Θερμαντική ισχύς	200 W
Τάση Θέρμανσης	24 V AC
Μέγιστη ποσότητα αέρα	15 λίτρα/λεπτό
Πιεριοχή θερμοκρασίας	50 °C έως 550 °C (100 °F έως 1000°F)
Ακρίβεια θερμοκρασίας	± 30 °C / ± 80 °F

Εξίσωση δυναμικού

Το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 είναι εξοπλισμένο με έναν αγωγό εξίσωσης δυναμικού ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης μονάδας ελέγχου.

5 Θέση της συσκευής σε λειτουργία

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού από τον καυτό αέρα και τα αδρανή αέρια.



Κατά τη λειτουργία του εμβόλου θερμού αέρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από τον εξερχόμενο καυτό αέρα. Σε περίπτωση χρήσης αδρανών αερίων υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

▷ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας, τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας καθώς και τις οδηγίες χειρισμού της μονάδας ελέγχου πριν τη θέση σε λειτουργία του HAP 200 και προσέξτε τα μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται εκεί!

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 από τη συσκευασία.
2. Βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα ελέγχου είναι απενεργοποιημένη.
3. Εναποθέστε το έμβολο θερμού αέρα HAP 200 στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας (4).
4. Βυσματώστε το ηλεκτρικό φίς σύνδεσης (1) του HAP 200 στην 7-πολική υποδοχή σύνδεσης της μονάδας ελέγχου και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το λίγο προς τα δεξιά.
5. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα του HAP 200 (2) πάνω στο στόμιο "Air" της μονάδας ελέγχου.
6. Ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου με το διακόπτη του ρεύματος και ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα.

Προσέχετε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας της δικής σας μονάδας ελέγχου.

5.1 Υποδείξεις εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά του θερμαντικού σώματος του εμβόλου από



τυχόν μακρύ σπείρωμα του ακροφυσίου.

Το βάθος του σπειρώματος για ακροφύσια θερμού αέρα ανέρχεται το μέγιστο στα 5 mm (0,2").

Ένα μακρύτερο σπείρωμα οδηγεί στην καταστροφή του θερμαντικού σώματος.

▷ Προσέξτε το σωστό βάθος σπειρώματος των βιδωνόμενων ακροφυσίων!

▷ Χρησιμοποιείτε γνήσια ακροφύσια θερμού αέρα της Weller!

Μαζί με το HAP 200 λαμβάνετε ένα καρυδάκι SW8. Χρησιμοποιείτε αυτό το κλειδί για την αλλαγή ακροφυσίου και κοντράρετε το θερμαντικό σώμα με το συμπαραδίδομενο γερμανικό κλειδί.

Υπόδειξη Όταν βιδώσετε το συνημμένο προσαρμογέα ακροφυσίου (5) (005 87 610 28), χρησιμοποιώντας το καρυδάκι SW8 στο HAP 200, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια ακροφύσια όπως και για το HAP 1.

Τα εφεδρικά έμβολα θερμού αέρα είναι ρυθμισμένα και μπορούν να συνδεθούν και να χρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη ρύθμιση.

Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του θερμού αέρα συνίσταται η χρήση ενός ειδικού ακροφυσίου (μπεκ) μέτρησης (005 87 278 08), μέσω του οποίου μπορεί να έρθετε σε επαφή με ένα θερμοστοιχείο μανδύα (Ø 0,5 mm).

6 Εξαρτήματα

Ακροφύσια θερμού αέρα HAP 200 (βλέπε επισκόπηση Hot Air Nozzles)

7 Απόσυρση

Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

8 Εγγύηση

Οι αξιώσεις για τα ελαπτώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά από ένα έτος από την παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για αναγωγικές αξιώσεις του αγοραστή σύμφωνα με την §§ 478, 479 BGB. Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη μόνο, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση αντοχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη χρήση του όρου "εγγύηση". Μέ επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών! Τις ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας θα τις βρείτε κάτω από www.weller-tools.com.

HAP 200


Kullanım kılavuzu




TR

HAP 200**Cihaza genel bakış**

Havya aletini kullanmadığında her zaman güvenlikli göze yerleştiriniz.



- 1 Bağlantı soketli elektrikli bağlantı kablosu
- 2 Sıcak hava hortumu bağlantısı
- 3 Parmak şalterleri
- 4 Altlık
- 5 Meme adaptörü
- 6 Meme



İçerik

1	Bu kullanım kılavuzu ile ilgili.....	3
2	Güvenlik önlemleri	3
3	Teslimat kapsamı.....	4
4	Cihaz tanımı.....	4
5	Cihazı işletme alma.....	5
6	Aksesuar.....	6
7	İmha etme.....	6
8	Garanti.....	6

1 Bu kullanım kılavuzu ile ilgili

Weller sıcak hava pistonu HAP 200'e güvendiğiniz ve satın aldığınız için size teşekkür ederiz. İmalat, cihazınkusursuz çalışmasını sağlayacak kalite talepleri doğrultusunda yapılmıştır.

Bu kullanım kılavuzu, HAP 200'ü güvenli ve usulüne uygun olarak çalıştmak, kullanmak, bakımı yapmak ve basit arızaları kendiniz giderebilmeniz için önemli bilgiler içerir.

- ▷ HAP 200 ile çalışmaya başlamadan ve HAP 200'ü işlette almadan önce bu kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan güvenlik uyarılarını tamamen okuyunuz.
- ▷ Bu kullanım kılavuzunu, bütün kullanıcıların erişebileceği bir yerde muhafaza ediniz.

1.1 Dikkate alınan yönergeler

Weller sıcak hava pistonu HAP 200, 2004/108/EG, 2006/95/EG ve 2011/65/EU yönergeleri ile EG uygunluk bildirgesine uygundur.

1.2 Geçerli dokümanlar

- HAP 200 kullanım kılavuzu
- Bu kullanım kılavuzu hakkında güvenlik uyarıları ek kitabı
- Kumanda cihazınızın kullanım kılavuzu

2 Güvenlik önlemleri

Sıcak hava pistonu HAP 200, günümüzün teknolojisi ve güvenlik teknolojisi ayarlarına göre üretilmiştir. Buna rağmen, kitabındaki güvenlik uyarıları veya bu kullanım kılavuzundaki uyarılar dikkate alınmazsa kişilerin yaralanma ve maddi hasar tehlikesi vardır. HAP 200'ü üçüncü şahıslara kullanım kılavuzu ile birlikte veriniz.

2.1 Dikkat etmeniz gerekenler

- Sıcak hava pistonunu daima orijinal altlığı yerleştiriniz.
- Yanıcı bütün objeleri sıcak lehim aletinin çevresinden uzaklaştırınız.
- Yanıcı gazları asla sıcak hava cihazlarına bağlamayınız.
- HAP 200'ün işletiminde uygun koruyucu giysi giyiniz.
- Sıcak hava işini insanlara doğru tutmayınız ve sıcak hava işini bakmayın.
- Sıcak HAP 200'ü asla kontrol dışı bırakmayın.
- Gerilim altında duran parçalarda çalışmayınız.
- İnert gazlarının kullanımında yeterli havalandırma sağlayınız.
- Kumanda cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alınız.

2.2 Kullanım alanı

HAP 200'ü sadece kullanım kılavuzunda belirtilen, yüzeye monte edilmiş yapı elemanlarının lehimleme ve lehim çıkarma amaçlarına uygun olarak kullanınız. HAP 200'ün usulüne uygun kullanımı şunları da kapsar:

- Bu kullanım kılavuzunu dikkate almanız,
- Diğer bütün dokümanları dikkate almanız,
- Kullanım yerinde ulusal kaza önleme yönetmeliklerini dikkate almanız.

Cihazda yaptığınız değişiklikler gibi kullanım kılavuzundan farklı kullanımlardan üretici sorumluluk kabul etmez.

3 Teslimat kapsamı

- Sıcak hava pistonu HAP 200
- Kullanım kılavuzu
- Güvenlik uyarıları kitabı
- Altılık WDH 30
- Meme Ø 3,0 mm
- Normal meme için lokma anahtarı
- Meme adaptörü M6
- Çatal anahtar SW8

4 Cihaz tanımı

Entegre edilmiş parmak şalteri (3) Weller sıcak hava pistonu HAP 200 yüzeye monte edilmiş yapı elemanlarının lehimlenmesi ve lehimini çıkartmak içindir. Geniş meme programı onu universal kullanılabılır hale getiriyor.

El tutamğına entegre edilmiş parmak şalteri (3) vasıtıyla hava geçisi kumanda edilir. Pistondaki iyon, dışarı çıkan sıcak havanın statik yükten bağımsız olmasını sağlar. Hortum ve el tutamğı antistatik olarak üretilmiştir.

Sıcaklık ayarlı sıcak hava kumanda cihazı ile 50 °C ve 550 °C (100 °F ve 1000 °F) arasında ayarlanabilir.

4.1 Teknik bilgiler HAP 200

Isıtma gücü	200 W
Isıtma gerilimi	24 V AC
Azami hava miktarı	15 l/dak
Sıcaklık sahası	50 °C ile 550 °C arası (100 °F ile 1000°F)
İşİ hassasiyeti	± 30 °C / ± 80 °F

Potansiyel dengelermesi

Sıcak hava pistonu HAP 200, kullanılan kumanda cihazının kullanım kılavuzuna göre kumanda edileBILECEK bir potansiyel dengeleme hattı ile donatılmıştır.

5 Cihazı işletme alma

UYARI! Sıcak hava ve inert gazlar nedeniyle yaralanma tehlikesi.



Sıcak hava pistonunun işletiminde oluşan sıcak hava nedeniyle yanım tehlikesi vardır. İnert gazların kullanımında boğulma tehlikesi vardır.

- ▷ Ekte bulunan güvenlik uyarılarını, bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını aynı şekilde kumanda cihazınızın kullanım kılavuzunu HAP 200'yi işletme almadan önce tamamen okuyunuz ve belirtilen önlemleri dikkate alınız!

1. Sıcak hava pistonu HAP 200'ün ambalajını dikkatlice açınız.
 2. Kumanda cihazının kapalı olduğundan emin olunuz.
 3. Sıcak hava pistonu HAP 200'ü emniyet altlığına (4) bırakınız.
 4. HAP 200'ün elektrikli bağlantı soketini (1) kumanda cihazının 7 kutulu bağlantı yuvasına takınız ve biraz sağa döndürerek kilitleyiniz.
 5. HAP 200'ün hortum hattını (2) kumanda cihazının "Air pipeline" itiniz.
 4. Kumanda cihazını şebeke şalterinden açınız ve sıcaklık ve hava akış miktarını ayarlayınız.
- Kumanda cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alınız.

5.1 Çalışma uyarıları

DİKKAT! Çok uzun meme dişi nedeniyle piston ısıtma elemanında hasar.



Sıcak hava memeleri için vida dişi derinliği azami 5 mm (0,2")'dır. Daha uzun bir vida dişi ısıtma elemanın hasar görmesine neden olur.

- ▷ Vidalanan memenin vida dişi derinliğinin doğru olmasına dikkat ediniz!
- ▷ Orijinal Weller sıcak hava memelerini kullanınız!

HAP 200 ile bir SW8 lokma anahtarına sahip olursunuz. Bu anahtarı meme değişimi için kullanınız ve ısıtma elemanında birlikte teslim edilen çatal anahtarları ile çeviriniz.

Uyarı Yanında bulunan meme adaptörünü (5) (005 87 610 28) lokma anahtarını SW8 yardımı ile HAP 200'e vidalarsanız, aynı memeleri HAP 1 için kullanabilirsiniz.

Yedek sıcak hava pistonları ayarlıdır ve ayarlama gerekmeden bağlanabilir ve kullanılabilir.

Sıcak hava ısısının kontrolü için bir kılıflı termometrenin (\varnothing 0,5 mm) temas edebileceği özel ölçüm memesinin (005 87 278 08) kullanılması önerilir.

6 Aksesuar

HAP 200 sıcak hava memeleri (bkz. Hot Air Nozzles'a genel bakış)

7 İmha etme

Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz.

8 Garanti

Satıcının garanti talepleri teslimattan sonra bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Bu durum §§ 478, 479 BGB'ye göre satıcının müracaat hakkı için geçerli değildir.

Verdiğimiz garanti, sadece yapı veya dayanıklılık garantisidir, „Garanti“ terimi altında tarafımızdan yazılı olarak belirtilmişse geçerlidir.

Teknik değişiklıkların hakkı saklıdır!


Güncellenmiş kullanım kılavuzlarını www.weller-tools.com sayfasında bulabilirsiniz.

Hot air nozzles for HAP 200

Model		Type	Dimensions A x B inch mm		Order-No.
F02		Flat nozzle	.059 x .315	1,5 x 8,0	T005 87 277 74
F04		Flat nozzle	.059 x .413	1,5 x 10,5	T005 87 277 73
F06		Flat nozzle	.059 x .472	1,5 x 12,0	T005 87 277 72
FD2		Dual nozzle	Ø .059 x .315	Ø 1,5 x 8,0	T005 87 277 76
FD4		Dual nozzle	Ø .059 x .394	Ø 1,5 x 10,0	T005 87 277 75
R02		Round nozzle	Ø .031	Ø 0,8	T005 87 278 23
R04		Round nozzle	Ø .047	Ø 1,2	T005 87 278 21
R06		Round nozzle	Ø .118	Ø 3,0	T005 87 278 22
R08		Round nozzle, bent	Ø .079	Ø 2,0	T005 87 277 86
R10		Round nozzle, bent	Ø .079	Ø 2,0	T005 87 277 87
M6		Adapter			T005 87 617 28
2-side heated (Type D)					
D04		Nozzle	.413 x .413	10,5 x 10,5	T005 87 277 79
D06		Nozzle	.394 x .512	10 x 13	T005 87 277 82
D08		Nozzle	.394 x .591	10 x 15	T005 87 277 81
D10		Nozzle	.394 x .709	10 x 18	T005 87 277 84
4-side heated (Type Q)					
Q02		Hot air nozzle	.236 x .256	6 x 6,5	T005 87 277 77
Q04		Hot air nozzle	.236 x .354	6 x 9	T005 87 277 78
Q06		Hot air nozzle	.394 x .591	10 x 15	T005 87 277 80
Q08		Hot air nozzle	.492 x .591	12,5 x 15	T005 87 277 83
SK709		Hot air nozzle	.472 x .472	12 x 12	T005 87 278 12
Q10		Measuring nozzle	.709 x .709	18 x 18	T005 87 277 85
R01		Measuring nozzle for thermo element	.0197	Ø .0,5	T005 87 278 08

Subject to technical change without notice.

HAP 200 – Exploded Drawing



GERMANY
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Phone: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

GREAT BRITAIN
Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd.
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY
Phone: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

ITALY
Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Phone: +39 (02) 9033101
Fax: +39 (02) 90394231

FRANCE
Apex Tool Group S.N.C.
25 Av. Maurice Chevalier BP 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

AUSTRALIA
Apex Tools – Australia
P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N. S. W. 2640
Phone: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA
Apex Tools – Canada
5925 McLaughlin Rd.
Mississauga, Ontario L5R 1B8
Phone: +1 (905) 501-4785
Fax: +1 (905) 387-2640

CHINA
Apex Tool Group
A-8 Building, No. 38 Dongsheng Road,
Hqing Industrial Park, Pudong
Shanghai 201201
Phone: +86 (21) 60 88 02 88
Fax: +86 (21) 60 88 02 89

USA
Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd. Suite A
Sparks, MS 21152
Phone: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 057 07 / 07.2014
T005 57 057 06 / 06.2012

www.weller-tools.com

Weller®